




(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	第5輪荷重	形状
	23074	令和5年8月	三菱 スーパーグレード	2PG-FP74HDR FP74HD-54****	38,650(11,500)kg	1軸トラクタヘッドポンプ付

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装
フロントガラス	汚れ
ガラス詳細	シート破れ・穴
キャブ修復暦	シートへたり
シャーシ曲り・修復暦	ハンドルスレ
シャーシ 錆	破損
欠品	欠品
欠品箇所	破損・欠品箇所
その他	その他

タイヤ状態	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF	11.0		11.0	295/80 R22.5	
FR					
RF	11.0	11.0	11.0	275/80 R22.5	
RR					
		スペアタイヤ	無	S 無	
	ホイール: アルミホイール・鉄			タイヤ状態	
	タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス			異常摩耗・損傷・亀裂	

作成日:	R5年10月23日
作成者:	印鑑
承認者:	印鑑

車両在庫地
兵庫県神戸市

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離	592 km	カプラー メーカー・型式	横車 HP-1300C	コンプレッサー メーカー・型式	極東開発 KS09-40-U
エンジン型式	6R20	製造年月日・年式	1703768925 2022年	製造番号・年式	22W050041N 2022年5月
排気量	10.67L	カプラー種類	ピッチングカプラー	HOURメーター	
馬力	460PS	その他		その他	
ターボ	有 無				
アドブルー	有 無				
シフト	AT				
ペダル数	2 3				
ブレーキ	AOH VAC				
補助ブレーキ(リターダ)	有 無				
駆動	4×2				
サスペンション	F)リーフ R)リーフ				
バッテリー	12V 24V				
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入	
エアコン	有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果 対応	クラッチ	点検結果 対応
パワーウインドウ	有 無 良 不良	液量	○	滑り	
パワステ	有 無 良 不良	漏れ	○	切れ不良	
ABS	有 無	水混入	○	切れ位置	
タコグラフ(有無、年式)	有 無	異音・振動	○	異音	
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果 対応	マスターオイル漏れ	
ETC	有 無	オイル漏れ	○	ブースターエア・油漏れ	
ドライブレコーダー	有 無	異音	○	デファレンシャル	点検結果 対応
オーディオ	ラジオ/CD/社外ナビ	配管	○	オイル漏れ	○
電動格納ミラー	有 無	冷却水	点検結果 対応	異音	○
ディスチャージライト	有 無	液量	○	PTO	点検結果 対応
オートクルーズ	有 無	漏れ	○	作動不良	○
坂道発進補助装置	有 無	ホース損傷	○	オイル漏れ	○
キャビン形状	標準	油混入	○	シャフト 異音・ガタ	○
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○	リーフスプリング	点検結果 対応
メインキー(リモコンキー等)	2本()	ミッション	点検結果 対応	異音	○
スペアキー	0本	ギア鳴り	○	損傷	○
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○	エアサス	点検結果 対応
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○	作動不良	○
工具	有 無	異音・振動	○	エア漏れ	○
ジャッキ	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果 対応	損傷	○
カーテン	有 無	異音・ガタ	○		
マット	有 無	上記項目状態など記入			
その他					