





(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	23253	未登録	トレクス	PFB34112 PFB34112-****		3軸 深ダンプセミトレーラ

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	有	無
シャーシ曲り・修復暦	有	無
シャーシ 錆	有	無
欠品	有	無
欠品箇所		
その他		

内装	有	無
汚れ		
シート破れ・穴		
シートへたり		
ハンドルスレ		
破損		
欠品		
破損・欠品箇所		
その他		

タイヤ状態

	摩耗測定 (mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF					
FR	12.0	12.0	12.0	12.0	11R22.5 14PR
RF	12.0	12.0	12.0	12.0	11R22.5 14PR
RR	12.0	12.0	12.0	12.0	11R22.5 14PR
		スペアタイヤ	12.0		S 11R22.5 14PR

ホイール: アルミホイール・鉄  
 タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス  
 タイヤ状態: 異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	2024年3月25日
作成者	印鑑
承認者	印鑑

車両在庫地  
兵庫県姫路市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	リーフ	上物メーカー・型式	極東開発工業 KD30-1060A	上物メーカー・型式									
		製造番号・年式	23U060038N 2024年2月完成	製造番号・年式									
		荷台内寸	L 10000 mm W 2300 mm H 1750	その他									
		床材質	鉄										
		アオリ材質	鉄										
		コボレーン	有 <b>無</b> 種類: 電動 手動										
		上物動作確認	<b>正常</b> 不良 未確認										
		その他	HARDOX、舟底一方開										
		//	シングル引き(第5輪荷重11,500kg以上必要)										
		ボデー内・損傷・錆等記入											
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
ABS	<b>有</b> 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	有 <b>無</b>	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	<b>有</b> 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	有 <b>無</b>	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	有 <b>無</b>	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	<b>有</b> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	有 <b>無</b>	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	<b>有</b> 無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
ジャッキ	有 <b>無</b>	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良			ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ			効き具合			ルームランプ		
		油混入			シャフト 異音・ガタ			駐車ブレーキ効き具合			計器類		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			効き具合		
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			モーター異音		
		オイル漏れ			作動不良			不良			その他	点検結果	対応
		異音・振動			エア漏れ			上物	点検結果	対応	ラジコン作動		
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ボタン作動			バッテリー		
		異音・ガタ									セルモーター		
		上記項目状態など記入											