



株式会社エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24018	令和5年10月	日野 デュトロ	2PG-XZU722M XZU722-001****	3,500kg	平ボディ

外装チェック記号



A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



外装	
フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
Lガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">摩耗測定(mm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">前</td> <td colspan="2">右</td> <td>タイヤサイズ</td> </tr> <tr> <td>FF</td> <td>9.8</td> <td></td> <td>9.9</td> <td></td> <td>215/70 R17.5</td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>9.8</td> <td>9.9</td> <td>9.9</td> <td>9.9</td> <td>215/70 R17.5</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">スベアタイヤ</td> <td>10.0</td> <td>S</td> <td>215/70 R17.5</td> </tr> </table>		摩耗測定(mm)						前		右		タイヤサイズ	FF	9.8		9.9		215/70 R17.5	FR						RF	9.8	9.9	9.9	9.9	215/70 R17.5	RR							スベアタイヤ		10.0	S	215/70 R17.5
摩耗測定(mm)																																										
	前		右		タイヤサイズ																																					
FF	9.8		9.9		215/70 R17.5																																					
FR																																										
RF	9.8	9.9	9.9	9.9	215/70 R17.5																																					
RR																																										
	スベアタイヤ		10.0	S	215/70 R17.5																																					
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール																																									
タイヤパターン	<input checked="" type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス																																									
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗																																									

外装特記事項	
* 未使用車	
車両在庫地	西部支店/神戸ポアイセンター 兵庫県神戸市中央区
社内記入欄	作成者
	R6.5.9 R6 5/8

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	439 km	上物メーカー・型式	トランテックス		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	A017J2202 2023年9月 ※TEL確認済み		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00L	荷台内寸	L 4940 W 2060 H 495 mm	ラジコン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 個								
馬力(PS)	150PS	アオリ材質	アルミ		上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []							
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	荷台床材質	木板		その他								
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	床フック	8 個		損傷・錆等記入								
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ローブ掛	前 2 個 後 4 個 右 10 個 左 10 個										
シフト	MT6	スタンション穴	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 個										
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	スタンション数	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 本										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	その他	未使用、超ロング										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上物損傷・錆等記入											
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	ワイド	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	-		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	0 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサ	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	3 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		風量	○	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													