




(株)エフ・イ・オート	管理番号	年 式	車 名	型式・車台番号	最大積載量(第5輪荷重)	形 状		
	23281	令和6年2月	三菱 スーパーグレード	2PG-FP74HDR FP74HD-54****	38,640(11,500)kg	1軸トラクタヘッド ポンプ付		
外装状態								
記号	意味							
A	擦傷							
B	要板金							
C	腐食							
S	錆							
U	凹凸曲							
W	波							
H	穴							
								
								
記号	意味							
1	ダメージ小	0～10cm						
2	ダメージ中	10～20cm						
3	ダメージ大	20～30cm						
								
								
外 装								
フロントガラス	良好・飛石有・要交換	内 装		タイヤ状態				
ガラス詳細	点キズ・ヒビ・リペア可	汚れ	無	摩耗測定(mm)				
キャブ修復暦	有 無	シート破れ・穴	有 無	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
シャーシ曲り・修復暦	有 無	シートへたり	有 無	FF	11.0		11.0	295/80 R22.5
シャーシ 錆	有 無	ハンドルスレ	有 無	FR				
欠品	有 無	破損	有 無	RF	11.0	11.0	11.0	275/80 R22.5
欠品箇所		欠品	有 無	RR				
その他		欠品箇所		スペアタイヤ		無	S	無
				ホイール・アルミホイール・鉄		タイヤ状態		
				タイヤパターン・タデ溝・ミックス・スタッドレス		異常摩耗・損傷・亀裂		
作成日: R6年3月12日								
作成者 印鑑								
承認者 印鑑								
車両在庫地								
兵庫県神戸市								

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	1,140 km	カプラー メーカー・型式	横車 HP-1300C	コンプレッサー メーカー・型式	極東開発工業 KS09-40-U								
エンジン型式	6R20	製造年月日・年式	1923446625 2023年	製造番号・年式	22W050043NR 2024年2月完成(R6年式)								
排気量	10.67L	カプラー種類	ピッチングカプラー	HOURメーター									
馬力	460PS	その他		その他									
ターボ	☒ 有 ☐ 無												
アドブルー	☒ 有 ☐ 無												
シフト	AT												
ペダル数	☒ 2 ☐ 3												
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC												
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F)リーフ R)エア												
バッテリー	12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	☒ 有 ☐ 無 ☒ 良 ☐ 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	☒ 有 ☐ 無 ☒ 良 ☐ 不良	液量	○		滑り			排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	☒ 有 ☐ 無 ☒ 良 ☐ 不良	漏れ	○		切れ不良			白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	水混入	○		切れ位置			錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無	異音・振動	○		異音			詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	☐ 有 ☒ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
ETC	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
オーディオ	☒ ラジオ/CD /社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	ハイルーフ	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本()	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	0 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア-コンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○				
工具	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジオン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
マット	☒ 有 ☐ 無	上記項目状態など記入											
その他													