

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24061	平成2年1月	極東	KTT100改 KTT1001****	15,500kg	1軸 タンクセミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
↳ ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス	<input type="checkbox"/> 欠	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF					
FR					
RF					
RR	8.2	8.7	9.6	9.3	11R22.5 16PR
	スペアタイヤ			7.6	S 11R22.5 16PR
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス		
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	

外装特記事項

タンク修理歴有、フレーム錆有					
車両在庫地					
西部支店/神戸ポアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄					作成者
					R6.7.2 R6 6/28

