

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
24313	平成29年8月	三菱 ファイター	TKG-FK64F FK64F-59****	2,800kg	平ボディ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キズ	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ曲り・修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☒ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☒ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF FR RF RR	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
		4.1	4.1		225/80R17.5
	1.8	6.8	2.9	4.5	225/80R17.5
	スペアタイヤ		10.3	S	225/80R17.5
ホイール	☐ 鉄	☒ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝	☐ MIX	☒ スタッドレス		
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 損傷	☐ 亀裂	☒ 異常摩耗	

外装特記事項

キャブ取り付け梯子のメッキ剥がれ多数、助手席ドア下部割れ
助手席側サイドバンパーコーナー破損、右側サイドバンパー取り付け基部割れ
ワイパー根元破損

車両在庫地

東部支店 / 厚木車両センター
神奈川県厚木市

社内記入欄

作成者

R7.4.10

R7.4.10

内U1

外U1

割れ

バンパーコーナー破損

鳥居側面 S3

H-1

バンパー基部割

S-2

点キズ複数

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	552,227 km	上物メーカー・型式	パプコ 3WK1 216		上物メーカー・型式								
エンジン型式	6M60	製造番号・年式			製造番号・年式								
排気量(L)	7.54 L	荷台内寸	L 6,200 W 2,350 H 700 mm		ラジコン ☐ 有 ☐ 無 個								
馬力(PS)	240 PS	アオリ材質	アルミ		上物動作確認 ☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	木板		その他								
ターボ	☒ 有 ☐ 無	床フック	26 個		損傷・錆等記入								
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	ローブ掛	前 5 個 後 3 個 右 14 個 左 14 個										
シフト	6MT	スタンション穴	☒ 有 ☐ 無 5 個										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンション数	☒ 有 ☐ 無 3 本										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	その他											
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物損傷・錆等記入	運転席側アオリ亀裂有、凹み・傷多数										
駆動	4×2		後方スタンション穴破損および穴周り床板破損										
サスペンション	F) リーフ R) E7												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	ワイド	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 17年 6月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													