

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量／[第5輪荷重]	形 状
25014	平成30年3月	いすゞ ギガ	QKG-EXD52BD EXD52BD-700****	38,350kg [11,500kg]	トラクタヘッド

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		13.0	13.7	275/80R22.5
FR				
RF	12.9	12.3	12.6	275/80R22.5
RR				
	スペアタイヤ		3.7	S 275/80R22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

フロントガラス飛び石多数(点キズ、ヒビ無し)	
ホイールナットおよびシャーシ周り錆有り	
車両在庫地	
西部支店/神戸ボーアイセンター 兵庫県神戸市	
社内記入欄	作成者
	R7.5.28 R7.5.28

車両情報		上物情報1	カブラー				上物情報2	コンプレッサー					
走行距離(km)	270,389 km	上物メーカー・型式	横浜車両工業				上物メーカー・型式						
エンジン型式	6WG1	製造番号・年式	HP1300C				製造番号・年式						
排気量(L)	15.68 L	カブラー種類	☒ ピッチングカブラー ☐ ローリングカブラー				コンプレッサ HOURメーター						
馬力(PS)	460 PS	その他					その他						
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	損傷・錆等記入					損傷・錆等記入						
ターボ	☒ 有 ☐ 無												
アドブルー	☒ 有 ☐ 無												
シフト	6速スムーサーG												
ペダル数	☐ 2 ☒ 3												
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC												
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) エアー												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア・コンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☒ 有 ☐ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	ウイングトレーラー牽引車の為、ウイング配線設備有り バックカメラは、トレーラー側に有り(トラクタには無し) ヘッドカバー後部オイルにじみ有り										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													