

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量／[第5輪荷重]	形 状
24302	令和7年3月	三菱 スーパーグレート	2RG-FP84VDR FP84VD-50****	38,340kg [11,400kg]	トラクタヘッド

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ビビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装



キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		10.6	10.5	295/80R22.5	
FR					
RF					
RR	10.6	10.6	10.6	10.2	275/80R22.5
	スベアタイヤ		-	S	-
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

車輛在庫地							
西部支店／神戸ボーアイセンター 兵庫県神戸市中央区							
社内記入欄							
R7.7.25							R7.7.25
HP							川口



車両情報		上物情報1		カブラー			上物情報2			油圧ポンプ				
走行距離(km)	1,300 km	上物メーカー・型式		横浜車両工業 HP-1300C			上物メーカー・型式		極東開発工業 KS09-40-U					
エンジン型式	6R30	製造番号・年式					製造番号・年式		24W070028F 2025年3月					
排気量(L)	12.80 L	カブラー種類		☒ ピッチングカブラー ☐ ローリングカブラー			コンプレッサ HOURメーター							
馬力(PS)	449 PS	その他		未使用			その他		未使用					
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	損傷・錆等記入					損傷・錆等記入							
ターボ	☒ 有 ☐ 無													
アドブルー	☒ 有 ☐ 無													
シフト	AMT													
ペダル数	☒ 2 ☐ 3													
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC													
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無													
駆動	4×2													
サスペンション	F) リーフ R) エアサス													
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V													
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル		点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量		○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ		○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 年 月	水混入		○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動		○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ		点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ		○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音		○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管		○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水		点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量		○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ		○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷		○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入		○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み		○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション		点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本	ギア鳴り		○		損傷	○		エアコンプレッサ	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け		○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ		○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動		○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト		点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ		○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入												
フロアマット	☒ 有 ☐ 無													
その他														