

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25117	平成31年3月	トヨタ ダイナ	TKG-XZU650 XZU650-001****	2,000kg	クレーン付平ボディ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	サイドガード曲がり有
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF	8.0		8.0	205/85R16	
FR					
RF	10.0	10.0	10.0	205/85R16	
RR					
	スベアタイヤ		10.0	S	205/85R16
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

サイドガード曲がり有り左右 上物ボディ全体所々錆有り							
車両在庫地							
東部支店 / 厚木車両センター 神奈川県厚木市							
社内記入欄						作成者	
						R7.8.5	R7.8.1



