管理番号	初年度登録年月	車 名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形 状				
25055	平成26年7月	日野 レンジャー	QKG-FJ7JHAA FJ7JHA-1***	5,000kg	タンクローリー				
ト装チェック記号	1		1						
A 擦傷									
B 要板金	外装状態				4				
C 腐食				<u>_</u>		$\checkmark$ $\land$			
S 錆		<u>-</u>		H	4-1	<b>a</b> Y			
U 凹凸曲						<del>-</del> <u>/</u>			
W 波					C1 C1				
H 穴						<b>_</b>			
メージ数					危				
1 ダメー									
2 ダメー	•				<u> </u>	<u> </u>			
3 ダメー	ジ大 20~30cm		A2	C1	U1 S2 W1	W1			
外 装					<u>.</u>				
	□ 良好 ☑ 飛石 □ 要				~~ <del>~~~</del>				
	☑ 点キス゚□ ヒビ □ リヘ	7 可			<u></u>				
	□ 有 ☑ 無								
	□ 有 ☑ 無				[ <del></del>	<del>-</del>			
	☑ <b>有</b> □ 無				危	7			
	☑ <b>有</b> □ 無					= <u>-</u> =7- - )			
	口有 ② 無	<u> </u>				<del>-</del>			
破損・欠品箇所	サイドミラーカバー								
その他			C1	ı	点キズ多数				
			<del></del>						
内 装		タイヤ状態	1	外装特記事項	1				
	☑ 多い □ 中 □ 少		摩耗測定(mm)	使用・経年による錆傷	<u> </u>				
	□ <b>J</b> □ 無			ヤサイズ					
	□ <b>有</b> □ 無	FF		/70R19.5					
	□ <b>有</b> □ 無	FR		車輌在庫地					
	□ 有 ☑ 無	RF	14.6 13.9 13.4 12.9 245	/70R19.5	 西部支店 / ポーアイセンター				
		RR			兵庫県神戸市				
破損•欠品箇所	•		スペアタイヤ 14.6 S 245	/70R19.5 社内記入欄					
その他	カーテン後方窓のみ	ホイール	□ 鉄 ☑ アルミホイール	R7.7.30		R7.7.30 R7.7			
		タイヤパターン	□ 縦溝 ② <b>MIX</b> □ スタッドレス						

☑ 正常 □ 損傷 □ 亀裂 □ 異常摩耗

タイヤ状態

車両情報				上物情報1						上物情報2					
走行距離(km)	約38	39,000km <b>*</b> ጟ	を換歴有	上物メーカー・型式			新明和工業 LP60-61			上物メーカー・型式					
エンジン型式		J07E		製造番号·年式			F506434291			製造番号·年式					
排気量(L)		6.40 L		品名(比重)		灯油(	0.80)、軽油(0.85)、A重润	h(0.82)		その他					
馬力(PS)		240 PS		最大積載容量(L)		******	6000 L			損傷・錆等記入					
燃料の種類	☑ 軽油	□ CNG	□ LPG	タンク材質											
ターボ	<ul><li>□ 有</li></ul>	□無		室数・マンホール数		4 室	4 個								
アドブルー	□ 有	<u> </u>		給油ホース			0 本								
シフト		6MT		ホースリール・位置			2 本(前・後	<del>)</del> )							
ペダル数	□ 2	☑ 3		緊急停止レバー	☑ 正常	□ 未確認	•	<del></del>							
ブレーキ		□ VAC		水圧検査年月日	平成	26 年	6月 10日								
補助ブレーキ(リターダ)	□ 有	<b>□</b> 無		圧力検査年月日	2025	年	9月 3日迄								
駆動		4×2		消火器		2 本	2024 年	月迄							
サスペンション	F) リーフ	R) リーフ		その他				- 1 AM							
バッテリー	• •	☑ 24V		上物損傷・錆等記入			使用・経年による錆傷者	ī							
装備情報	121				【点検結果】				・交換 ⇒状		部品交換、備	理などを記	入		
キャビン形状		標準		エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□ 有	<b>□</b> 無		液量	0		滑り	0		排気漏れ	0		ヘッドライト	0	
ABS	☑ 有	□ 無		漏れ	0		切れ不良	0		白煙・黒煙	0		ブレーキランプ	0	
タコグラフ(有無、年式)	☑ 有	□ 無	14年 3月	水混入	0		切れ位置	0		錆·腐食	Δ	現状	ウインカー	0	
エアコン	☑ 正常	□ 不良	□ 無	異音∙振動	0		異音	0		詰まり	0		ハザード	0	
パワーウインドウ	☑ 正常	□ 不良	□ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	0					ライセンス灯	0	
パワーステアリング	☑ 正常	□ 不良	□ 無	オイル漏れ	0		ブースターエア・油漏れ	0		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	-	
ETC	☑ 有	□ 無		異音	0		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	0		車高灯	_	
バックカメラ	□ 正常	□ 不良	✓ 無	配管	0		オイル漏れ	0		異音・ガタ	0		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	口 正常	□ 不良	<b>▽ 無</b>	冷却水	点検結果	対応	異音	0		パワステポンプ油漏れ	0		ホーン	0	
ドライブレコーダー	☑有	□ 無		液量	0		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	0		オーディオ	0	
オーディオ	☑ ラジオ	□ CD	□ NAVI	漏れ	0		作動不良	0		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	0	
電動格納ミラー	☑有	□ 無		ホース損傷	0		オイル漏れ	0		効き具合	0		バックモニター	-	
ディスチャージライト	□有	<b>▽</b> 無		油混入	0		シャフト 異音・ガタ	0		駐車ブレーキ効き具合	0		ルームランプ	0	
オートクルーズ	□有			ファンベルト・鳴き・緩み	0		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	0		計器類	0	
坂道発信補助装置	☑有	□ 無		ミッション	点検結果	対応	異音	0		マスターシリンダー油漏れ	0		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)		1 本		ギア鳴り	0		損傷	0		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	0	
その他鍵(スペアキー等)		1 本		ギア抜け	0		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	0		風量	0	
取扱説明書	☑有	無		オイル漏れ	0		作動不良	_		不良	0		モーター異音	0	
整備点検記録簿	☑ 有	□ 無		異音・振動	0		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☑ 有	□ 無		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	0	
ジャッキ	☑ 有	□ 無		異音・ガタ	0					ボタン作動	-		セルモーター	0	
カーテン	☑ 有	□ 無		上記項目の	·乗車定員[	[1人]									
フロアマット	☑ 有	□ 無		特記事項など記入											
その他								ナ <sub>フ・イブ</sub>						25055	