

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25056	平成21年9月	日野 レンジャー	BDG-FJ7JHWA FJ7JHW-1****	5,100kg	タンクローリー

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☒ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャシ曲り・修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☒ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他	ダッシュボード左下(ヒューズ部)		

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		17.3	17.7		245/70R19.5
FR					
RF	15.0	13.6	8.6	6.9	245/70R19.5
RR					
	スペアタイヤ		13.7	S	245/70R19.5
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

使用・経年による錆傷有 ホイルキャップ有					
車両在庫地					
西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄					
R7.7.30					R7.7.30 R7.7.29

タンク点検

Diagram illustrating the inspection points for the tank truck. The points are labeled as follows: A1~3 (Front left), US3 (Front right), S1 (Front right), U2 (Front left), U1 (Front left), S1 (Front left), AS1 (Front right), US1 (Front right), SU2 (Top of tank), and 割AS1 (Front right).

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	623,397 km	上物メーカー・型式	新明和工業(P60-61)		上物メーカー・型式								
エンジン型式	J07E	製造番号・年式	FA00244		製造番号・年式								
排気量(L)	6.40 L	品名(比重)	灯油(0.80)、軽油(0.85)、A重油(0.82)		その他								
馬力(PS)	225 PS	最大積載容量(L)	6,000 L		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	タンク材質	鉄										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	室数・マンホール数	4 室 4 個										
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	給油ホース	2 本										
シフト	6MT	ホースリール・位置	2 本 (前・後)										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	緊急停止レバー	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	水圧検査年月日	平成 21 年 9 月 8 日										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	圧力検査年月日	令和 7 年 9 月 30 日迄										
駆動	4×2	消火器	2 本 2032 年 月迄										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	その他	給油ホースひび割れ有										
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V	上物損傷・錆等記入	タンク側面、配管等に錆・傷有										
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	△	現状	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 09年 8月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☒ 有 ☐ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													