



管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
25088	平成21年2月	東急 -	TF36H2C3改 TF36H2C3-8****	29,200kg	3軸 平床セミトレーラ

外装チェック記号



A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



外装	
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
L ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス <input type="checkbox"/> ビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態	
摩耗測定(mm)	
	(左) 前 (右) タイヤサイズ
FF	
RF	11.0 7.0 6.0 5.0 11R22.5 16PR
RM	11.0 11.0 11.0 11.0 "
RR	4.0 5.0 10.0 9.0 "
	スベアタイヤ S
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input checked="" type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗

外装特記事項	
全体的に、錆・擦り傷有	
車両在庫地	東部支店 / 厚木車両センター 神奈川県厚木市
社内記入欄	作成者
R7.8.18	R7.8.1 R7.7.31

