

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25075	平成30年3月	三菱 キャンター	TPG-FEA50 FEA50-56****	2,000kg	ウイング
外装チェック記号					
A	擦傷	外装状態			
B	要板金				
C	腐食				
S	錆				
U	凹凸曲				
W	波				
H	穴				
ダメージ数					
1	ダメージ小	0～10cm			
2	ダメージ中	10～20cm			
3	ダメージ大	20～30cm			
外 装					
フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換				
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ヒビ ☐ リハア可				
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無				
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無				
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無				
破損	☐ 有 ☒ 無				
欠品	☐ 有 ☒ 無				
破損・欠品箇所					
その他					
内 装					
キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し				
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無				
シートへたり	☒ 有 ☐ 無				
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無				
破損	☒ 有 ☐ 無				
欠品	☐ 有 ☐ 無				
破損・欠品箇所					
その他					
タイヤ状態		摩耗測定 (mm)			外装特記事項
					経年使用による錆傷有 スペアタイヤのみミックスタイヤ
		(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF			9.1	9.8	205/75R16
FR					
RF		9.1	9.0	8.7	9.1
RR					205/75R16
		スペアタイヤ			12.5
		S			205/75R16
ホイール		☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン		☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス			
タイヤ状態		☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			
車 輛 在 庫 地					西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市
社内記入欄					作成者
R7.9.22					R7.9.22 R7.9.22

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	129,014 km	上物メーカー・型式	パプコ製		上物メーカー・型式					
エンジン型式	4P10	製造番号・年式	839S3020		製造番号・年式					
排気量(L)	2.99 L	荷台内寸	L 4,260 W 1,780 H 2,130 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個					
馬力(PS)		荷台内寸(間口)	W 1,680 H 2,030 mm	上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []					
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []	その他						
ターボ	☒ 有 ☐ 無	ラッシング	2 段	損傷・錆等記入						
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	木板							
シフト	5MT	床フック	片側4 個							
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	ジョルダーレール	☐ 有 ☒ 無 列							
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC	ジョルダー	0 本							
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物鍵	1 本							
駆動	4×2	その他	ラッシングベルト1本、タイヤチェーン、愛車セット有							
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入	使用による傷、凹み有							
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V									
装備情報		車両点検 【点検結果】 ○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】 現状、部品交換、修理などを記入								
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		クラッチ	点検結果	対応	ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		滑り	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ不良	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	異音	○		詰まり	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		マスターオイル漏れ	○		ライセンス灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○	
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	オイル漏れ	○		異音・ガタ	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		作動不良	－		ブレーキ	点検結果	対応
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		オイル漏れ	－		効き具合	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		シャフト 異音・ガタ	－		駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		損傷	○		エア・コンプレッサ	点検結果	対応
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	－	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		作動不良	－		不良	－	
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ	－		上物	点検結果	対応
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		損傷	－		ラジコン作動	－	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	車高灯左側破損							
フロアマット	☒ 有 ☐ 無									
その他										