株装	状		
A 擦傷       B 要板金         C 腐食       S         S       備         U 凹凸曲       W         W 波       次         1       ダメージ中         10~20cm       3         3       ダメージ中         10~20cm       3         3       ダメージ大         20~30cm       WI    Al	平ボディ		
B       要板金         C       腐食         S       辨         U       凹凸曲         W       液         H       穴         メージ数       1       ダメージ中       10~20cm         3       ダメージ大       20~30cm         外 装         フロントガラス状態       □ 良好       □ 飛石       □ 要交換         上 ガラス詳細       □ 点土ズ       □ 比       □ リヘア同         シャーシ修復階       □ 有       □ 無         シャーシ修復階       □ 有       □ 無         シャーシ修復階       □ 有       □ 無         シャーシ 第       □ 有       □ 無         マヤーシ修復階       □ 有       □ 無         シャーシ 第       □ 有       □ 無         砂根       □ 有       □ 無	-		
C 腐食         S 第         U 凹凸曲         W 波         H 穴         メージ数         1 ダメージ小 0~10cm         2 ダメージ中 10~20cm         3 ダメージ大 20~30cm         MI         サボラス詳細       点すべ 1 次子可         キャブ修復層       有 2 無         シャーシ 錆 有 2 無			
S     第       U     凹凸曲       W     液       H     穴       メージ数     1     ダメージ中     10~20cm       2     ダメージ中     10~20cm       3     ダメージ大     20~30cm       WI	E TO		
U     凹凸曲       W     波       H     穴       メージ数     1     ダメージ中     10~20cm       2     ダメージ中     10~20cm       3     ダメージ大     20~30cm       WI     WI          外 装       プロントガラス状態     □ 良好     □ 飛石       上 ガラス詳細     □ 点キズ     □ 比     □ リットラー       キャブ修復暦     □ 有     □ 無       シャーシ修復暦     □ 有     □ 無       シャーシ 錆     □ 有     □ 無       ・シャーシ 輪     □ へ     □ へ       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P		
W   液   次   次   次   次   次   次   次   次   次			
W   IX			
2     ダメージ中     10~20cm       3     ダメージ大     20~30cm       外 装       フロントガラス状態 ② 良好 □ 飛石 □ 要交換 □ ガラス詳細 □ 点+ズ □ tt □ リハアロ キャブ修復暦 □ 有 ② 無       シャーシ修復暦 □ 有 ② 無       シャーシ 錆 □ 有 ② 無       破損 □ 有 ② 無			
3     ダメージ大     20~30cm       外 装       プロントガラス状態     ② 良好     □ 飛石     □ 要交換       上ガラス詳細     □ 点けズ     □ はじ     □ リハア可       キャブ修復暦     □ 有     ② 無       シャーシ修復暦     □ 有     ② 無       シャーシ 錆     □ 有     ② 無       破損     □ 有     ② 無			
外 装       プロントガラス状態 ② 良好 □ 飛石 □ 要交換       L ガラス詳細 □ 点キズ □ 比じ □ リハブ可       キャブ修復暦 □ 有 ② 無       シャーシ 鋳 □ 有 ② 無       砂セーシ 鋳 □ 有 ② 無       破損 □ 有 ② 無			
フロントガラス状態       ② 良好       □ 飛石       □ 要交換         L ガラス詳細       □ 点キス       □ 比       □ リハア可         キャブ修復暦       □ 有       ② 無         シャーシ 錆       □ 有       ② 無         破損       □ 有       ② 無			
プロントガラス状態       ② 良好       一 飛石       一 要交換         上 ガラス詳細       一 点キス       一 比       一 リハブ可         キャブ修復暦       一 有       ② 無         シャーシ 鋳       一 有       ② 無         砂セーシ 鋳       一 有       ② 無         砂根       一 有       ② 無			
L ガラス詳細       □ 点キズ □ 比じ □ リバブ可         キャブ修復暦       □ 有 ② 無         シャーシ修復暦       □ 有 ② 無         ジャーシ 錆       □ 有 ② 無         破損       □ 有 ② 無			
キャブ修復暦       日 有 ② 無         シャーシ修復暦       日 有 ② 無         シャーシ 錆       日 有 ② 無         破損       日 有 ② 無			
ジャーシ修復暦 □ 有 ☑ 無 ジャーシ 錆 □ 有 ☑ 無 破損 □ 有 ☑ 無	79		
破損 口有 ②無			
破損			
欠品 口有 区無			
破損・欠品箇所			



**A**1

その他

車両情報			上物情報1						上物情報2					
走行距離(km)		57,618 km	上物メーカー・型式			不明			上物メーカー・型式					
エンジン型式		N04C	製造番号・年式			不明			製造番号・年式					
排気量(L)		4.00 L	荷台内寸	L 3560	W	1790 H	mm		ラジコン	□有	無	個		
馬力(PS)		150 PS	アオリ材質			鉄			上物動作確認	正常	□ 未確認	□ 不良 【	]	
燃料の種類	☑ 軽油	□ CNG □ LPG	荷台床材質			木板			その他					
ターボ	☑有	無	床フック			0 個			損傷·錆等記入					
アドブルー	□有	✓ 無	ロープ掛	前	個後	3個右 6個左	6 個							
シフト		6MT	スタンション穴	□有	<ul><li> 無</li></ul>	個								
ペダル数	□ 2	☑ 3	スタンション数	□有	☑ 無	本								
ブレーキ	☐ AOH	☑ VAC	その他			床ゴムマット有り								
補助ブレーキ(リターダ)	□有	✓ 無	上物損傷·錆等記入											
		4×2												
サスペンション	F) リーフ	R) リーフ												
バッテリー	□ 12V	☑ 24V												
装備情報			車両点検	【点検結果】	〇=良好	△=継続的な点検が必§	更 ×=要修3	里・交換 ⇒∜		部品交換、	修理などを	記入		
キャビン形状		ショートキャブ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□有	✓ 無	液量	0		滑り	0		排気漏れ	0		ヘッドライト	0	
ABS	☑有	□ 無	漏れ	0		切れ不良	0		白煙・黒煙	0		ブレーキランプ	0	
タコグラフ(有無、年式)	□有	☑ 無 年月	水混入	0		切れ位置	0		錆·腐食	0		ウインカー	0	
エアコン	☑ 正常	□ 不良 □ 無	異音·振動	0		異音	0		詰まり	0		ハザード	0	
パワーウインドウ	☑ 正常	□ 不良 □ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	0					ライセンス灯	_	
パワーステアリング	☑ 正常	□ 不良 □ 無	オイル漏れ	0		ブースターエア・油漏れ	0		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	0	
ETC	☑有	無	異音	0		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	0		車高灯	_	
バックカメラ	☑ 正常	□ 不良 □ 無	配管	0		オイル漏れ	0		異音・ガタ	0		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☑ 正常	□ 不良 □ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	0		パワステポンプ油漏れ	0		ホーン	0	
ドライブレコーダー	□有	<b>☑</b> 無	液量	0		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	0		オーディオ	0	
オーディオ	☑ ラジオ	□ CD □ NAVI	漏れ	0		作動不良	_		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	0	
電動格納ミラー	□有	無	ホース損傷	0		オイル漏れ	1		効き具合	0		バックモニター	0	
ディスチャージライト	□有	<b>☑</b> 無	油混入	0		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	0		ルームランプ	0	
オートクルーズ	□有	<b>☑</b> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	0		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	0		計器類	0	
坂道発信補助装置	☑有	無	ミッション	点検結果	対応	異音	0		マスターシリンダー油漏れ	0		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)		1 本	ギア鳴り	0		損傷	0		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	0	
その他鍵(スペアキー等)		0 本	ギア抜け	0		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	_		風量	0	
取扱説明書	□有	無	オイル漏れ	0		作動不良	_		不良	-		モーター異音	0	
整備点検記録簿	□有	無	異音∙振動	0		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☑有	無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	_		ラジコン作動	-		バッテリー	0	
ジャッキ	☑有	無	異音・ガタ	0					ボタン作動	-		セルモーター	0	
カーテン	□有	<b>☑</b> 無	LEUTERO											
フロアマット	☑有	無	上記項目の 特記事項など記入											