

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25227	令和元年7月	三菱 キャンター	TPG-FBA50 FBA50-57****	3,000kg	フックロール

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ビビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	


タイヤ状態


	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF	6.0			6.0	205/75R16
FR					
RF					
RR	4.0	4.0	4.0	4.0	205/75R16
	スベアタイヤ		10.0	S	205/75R16
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				


外装特記事項


車両在庫地							
東部支店／厚木車両センター 神奈川県厚木市							
社内記入欄		作成者					

外装写真









車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	127,000 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 JM02-52		上物メーカー・型式								
エンジン型式	4P10	製造番号・年式	12M11-0028 H25年式		製造番号・年式								
排気量(L)	2.90 L	ラジコン	☐ 有 ☒ 無 個		その他								
馬力(PS)	150 PS	動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	その他											
ターボ	☒ 有 ☐ 無	上物損傷・錆等記入											
アドブルー	☒ 有 ☐ 無												
シフト	デュオニック												
ペダル数	☒ 2 ☐ 3												
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC												
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☒ 12V ☐ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	ショート	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☐ ラジオ ☐ CD ☒ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア・コンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	0 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													