

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25243	平成30年3月	日野 デュトロ	TKG-XZU630T XZU630-000****	2,000kg	深ダンプ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF	6.0			6.0	185/85R16
FR					
RF	6.0	6.0	6.0	6.0	185/85R16
RR					185/85R16
	スベアタイヤ		なし	S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

車両在庫地





東部支店／厚木車両センター
神奈川県厚木市

社内記入欄

作成者

R7.11.19

R7.11.17



車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	18,954 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 DD02-57		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	17U07-1030 2018年3月工場完成		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3000 W 1500 H 900 mm		その他								
馬力(PS)	135PS	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	ステンレス										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	アオリ材質											
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	コボレーン/開閉シート	☐ 有 ☒ 無 ☐ 電動 ☐ 手動										
シフト	5MT	コボレーン動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	その他	プロテクタ形状 鳥居鉄板										
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC		DK板厚 ステンレス鋼板 t4										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無		FP板厚 ステンレス鋼板 t3										
駆動	4×2		SG板厚 ステンレス鋼板 t3										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	ショート 標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	—	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☒ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	0 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													