

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25091	令和2年7月	いすゞ ギガ	2PG=CYZ77C CYZ77C-700****	11,100kg	大型 深ダンプ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ビビ ☒ リヘア可
キャブ修復暦	☒ 有 ☐ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☒ 有 ☐ 無
破損・欠品箇所	フロント左ホイール傷有り
その他	キャブ交換歴有り リヤゲート横開き

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		12.3	13.1		275/80R22.5
FR					
RF	8.8	9.8	7.7	10.0	275/80R22.5
RR	12.5	14.1	14.0	13.0	275/80R22.5
	スペアタイヤ		9.1	S	275/80R22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

シャシ周り経年使用による錆有り

車両在庫地

ポートアイランド西部支店
神戸市中央区

社内記入欄

作成者

R7.11.17

R7/11

Diagram of the truck showing damage locations. A1 (Front Left Fender), A3 (Front Left Wheel Arch, Front Right Wheel Arch, Middle Right Wheel Arch, Rear Right Wheel Arch), S3 (Front Left Wheel), S1 (Front Right Wheel Arch, Rear Right Wheel Arch).

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	2,412 km	上物メーカー・型式	新明和工業 DR14-01SB		上物メーカー・型式								
エンジン型式	6UZ1	製造番号・年式	F104485057Z 2020年6月		製造番号・年式								
排気量(L)	9.83 L	荷台内寸	L 8950 W 2200 H 1650 mm		その他								
馬力(PS)	380 PS	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	ステンレス										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	アオリ材質	ステンレス										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コボレーン/開閉シート	☒ 有 ☐ 無 ☐ 電動 ☐ 手動										
シフト	7MT	コボレーン動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	その他											
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	上物損傷・錆等記入	ボデー側面キズ有り										
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無												
駆動	6×4												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	△	現状
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☐ 無	油混入			シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	×	現状
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	×	〃
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	×	〃
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の 特記事項など記入	【エアコン】コンデンサーモーター故障										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無		【メーター交換歴】2回 累計走行距離 約380,000km										
その他													