	[フ・イ・オー		ı		T						-				
管理番号 25242		初年度登録年月 令和2年12月		車 名/通称名	シャシ型式/車台番号				最大積載量		形 状				
				いすゞ ェルフ		2RG-NPR88AN NPR88-701****				2,000kg		車載車(フラトップ)			
外装チェッ	<u>/</u> ク記号				1										
Α	擦傷														
В	要板金	外装状態													
С	腐食				_	a	P								
S	錆)[1		<u> </u>		A	-	デッキS				
U	凹凸曲			/	111				1	L]	
W	波			ſ	KLL			The same of the		. /					
Н	穴			Ja	1					/	1	711 1			
ダメージ数	t	!		L-40)		= (()	12 hazel							
1	ダメー	-ジ小 (D∼10cm	7	_		7	_	800						
2	ダメー	ージ中 10~20cm						1				IRI			
3 ダメージ大 20~30cm				油质	王タンク						7				
		<u>, </u>		•		S2					テールゲー				
外	装										FS2A2				
フロントナ	ガラス状態	□ 良好 ☑ 飛孔	□ 要交換												
∟ ガラス	ス詳細	☑ 点キス゚□ ヒビ	□ リヘ°アロ							4		100			
キャブ修復暦 □ 有 ☑ 無								同	A F		rill	86			
シャーシ	シ修復暦	□ 有 ☑ 無						l			\	Y			
シャー	-シ 錆	☑ 有 □ 無						Na.		117	\ A1				
破	数 損	□ 有 ☑ 無		Ω	N						.				
欠	、品	□ 有 ☑ 無			1										
破損・ク	欠品箇所							100			2		Herri		
そ(の他			60		8		00					-		
				-							汚オ	ı			
内	装			タイヤ状態]					外装特記事項					
キャブ	内汚れ	□多い□中	☑ 少し			摩耗測	定(mm)			フロントパネル擦り傷、	上物デッキ錆、テール	√ゲート錆・擦り傷			
シード	破れ・穴	□ 有 ☑ 無			(左)	育	ī	(右)	タイヤサイズ	油圧タンク錆					
シート	へたり	✓ 有 □ 無		FF	7.0			7.0	225/70R22.5						
ハンド	・ルスレ	☑ 有 □ 無		FR						車輌在庫地					
破	按 損	□ 有 ☑ 無		RF	7.0	7.0	7.0	7.0	225/70R22.5		東部支店/	厚木車両センター			
欠	、品	□ 有 ☑ 無		RR					神奈川県厚木市						
破損・ク	次品箇所					スペアタイヤ	9.0	S	225/70R22.5	社内記入欄	4			- 作成者	
そ(の他			ホイール	☑ 鉄	□ アルミオ	イール	. L						R7.11.17	
				タイヤパターン	☑ 縦溝	□ MIX	スタット	シス							
				タイヤ状態	☑ 正常	□ 損傷	□ 亀裂	□ 異常摩邦	É	1					

車両情報			上物情報1						上物情報2					
走行距離(km)	145,852 km		上物メーカー・型式			極東開発工業・JN02-4	7		上物メーカー・型式					
エンジン型式	4JZ1		製造番号・年式		202	207-0023 2020年12月	 完成		製造番号・年式					
排気量(L)	2.99 L		荷台内寸	L 5700	w	2070 H 78	mm		その他					
馬力(PS)	150 PS		上物動作確認	☑ 正常	□ 未確認	□ 不良 【]		損傷·錆等記入					
燃料の種類	☑ 軽油 □ CNG □ LPG		荷台床材質											
ターボ	☑有	無	床フック			8 対								
アドブルー	☑有	無	ロープ掛	前	個 後	個右 6個左	6 個							
シフト		6MT	ラジコン	☑有	無	1 個								
ペダル数 □ 2 ☑ 3			ウインチ	☑有	無									
ブレーキ	□ AOH	✓ VAC	ウインチ動作確認	☑ 正常	□ 未確認	□ 不良 【]							
補助ブレーキ(リターダ)	□有	✓ 無	その他		- 1	煽り開閉・タイヤ固縛あ	Ŋ							
駆動	4×2 上物損傷·錆等													
サスペンション	F) リーフ	R) リーフ												
バッテリー	□ 12V	☑ 24V												
装備情報			車両点検	【点検結果】	〇=良好	△=継続的な点検が必引	更 ×=要修理	里·交換 ⇒キ	伏態記入 【対応】現状	部品交換、	修理などを	記入		•
キャビン形状	3	ショート 標準幅	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□有	✓ 無	液量	0		滑り	0		排気漏れ	0		ヘッドライト	0	
ABS	☑有	無	漏れ	0		切れ不良	0		白煙・黒煙	0		ブレーキランプ	0	
タコグラフ(有無、年式)	□有	☑無 年月	水混入	0		切れ位置	0		錆·腐食	0		ウインカー	0	
エアコン	□ 正常	□ 不良 □ 無	異音∙振動	0		異音	0		詰まり	0		ハザード	0	
パワーウインドウ	☑ 正常	□ 不良 □ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	0					ライセンス灯	0	
パワーステアリング	☑ 正常	□ 不良 □ 無	オイル漏れ	0		ブースターエア・油漏れ	0		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	0	
ETC	☑有	無	異音	0		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	0		車高灯	0	
バックカメラ	□ 正常	□ 不良 ☑ 無	配管	0		オイル漏れ	0		異音・ガタ	0		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	□ 正常	□ 不良 ☑ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	0		パワステポンプ油漏れ	0		ホーン	0	
ドライブレコーダー	☑有	無	液量	0		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	0		オーディオ	0	
オーディオ	□ ラジオ	□ CD ☑ NAVI	漏れ	0		作動不良	0		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	0	
電動格納ミラー	☑有	無	ホース損傷	0		オイル漏れ	0		効き具合	0		バックモニター	_	
ディスチャージライト	□有	▽ 無	油混入	0		シャフト 異音・ガタ	0		駐車ブレーキ効き具合	0		ルームランプ	0	
オートクルーズ	□有	▽ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	0		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	0		計器類	0	
坂道発信補助装置	☑有	□ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	0		マスターシリンダー油漏れ	0		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)		1本	ギア鳴り	0		損傷	0		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	0	
その他鍵(スペアキー等)		<u></u>	ギア抜け	0		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	_		風量	0	
取扱説明書	口 有	▽ 無	オイル漏れ	0		作動不良	_		不良	-	41,44	モーター異音	0	41-
整備点検記録簿	□ 有	▽ 無	異音・振動	O 上於姓田	÷+ +÷-	エア漏れ	_		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☑有	□ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	_		ラジコン作動	0		バッテリー	0	
ジャッキ	☑有	無	異音・ガタ	0					ボタン作動	0		セルモーター	0	
カーテン フロアマット	口有	✓ 無	上記項目の											
	☑ 有	無	特配事項など記入											
その他							計 エフ・イ・フ						25242	