

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25209	平成29年3月	いすゞ フォワード	TKG-FRR90S2 FRR90-710****	1,900kg	塵芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	助手席灰皿破損
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		14.4	14.1	225/80R17.5
FR				
RF	14.0	14.1	13.9	225/80R17.5
RR				
	スベアタイヤ	-	S	-
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

経年使用による錆、傷有 看板跡有	
車輛在庫地	
西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市中央区	
社内記入欄	作成者
	R7.11.26



