





株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25286	平成27年6月	日野 デュトロ	TKG-XZU710M XZU710-001****	2,950kg	バン

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ピン	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレス	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)					外装特記事項	
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	経年使用による小傷有		
FF		7.5	6.8		205/85R16		
FR						車両在庫地	
RF	4.9	6.1	4.7	4.9	205/85R16	西部支店 / ポーアイセンター	
RR						兵庫県神戸市中央区	
	スペアタイヤ		10.8	S	205/85R16	社内記入欄	
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール				作成者
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス		R8.1.15	R8.1.14
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗		

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	193,154 km	上物メーカー・型式	日本フルハーフ DLK				日本フルハーフ KB3A						
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	T2GE719 (2015年6月)				G5G0664						
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 4,650 W 207 H 2,250 mm				ラジコン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1 個				
馬力(PS)	150 PS	サイドドア	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 左右 <input type="checkbox"/> 右 <input checked="" type="checkbox"/> 左	上物動作確認				<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良	[]				
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	ラッシング	2段				その他	昇降能力 1,000kg					
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	荷台床材質	縞鋼板				損傷・錆等記入						
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	床フック	0個										
シフト	6MT	ジョルダーレール	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	列									
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	ジョルダー	0本										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	上物鍵	3本										
補助ブレーキ(リターダ)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	その他	ラッシングビーム2本、ラジコン(無線1個、有線1個)										
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入	ボディ内板に穴有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	ワイド	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	年 月	水混入	○	切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースター油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスター・シリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペーカー等)	3 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	○		バッテリー	○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													