


管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25273	平成26年3月	東邦	TF36H2C3改 TF36H2C3-8****	29,300kg	3軸 平セミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
レガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ビビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレス	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FR	12.5	12.5	11.6	12.0	11R22.5・16PR	サイドガード、フレーム、床面ともに全体的に錆あり 床板破損個所有
RF	11.8	12.0	12.5	12.5	11R22.5・16PR	車輛在庫地
RR	11.4	11.5	12.0	12.0	11R22.5・16PR	東部支店／厚木車両センター 神奈川県厚木市
	スペアタイヤ		S			社内記入欄
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			作成者
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス		
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	

車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	R)	上物メーカー・型式					上物メーカー・型式						
		製造番号・年式					製造番号・年式						
		荷台内寸	L 8000	W 2435	H mm		ラジコン	□ 有	□ 無 個				
		アオリ材質					上物動作確認	□ 正常	□ 未確認 □ 不良 []				
		荷台床材質	板				その他						
		床フック	16 個				損傷・錆等記入						
		ロープ掛け	前 0 個	後 0 個	右 15 個	左 15 個							
		スタンション穴	□ 有	□ 無	22 個								
		スタンション数	□ 有	□ 無	8 本	1000H							
		その他											
		上物損傷・錆等記入	床板破損個所有										
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒ 状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ABS	□ 有 □ 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	□ 正常 □ 不良 □ 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	—	
駐車ブレーキ	□ 正常 □ 不良 □ 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	□ 有 □ 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	□ 有 □ 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	□ 有 □ 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	□ 有 □ 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	□ 有 □ 無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	○	
ジャッキ	□ 有 □ 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	—		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスター・シリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	—		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の特記事項など記入											