株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
25391	令和2年10月	UDトラックス クオン	2PG-CD5CA JNCMB02C0LU05****	13,000kg	冷蔵冷凍車


外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態


ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm









外　装

フロントガラス状態	□ 良好　☑ **飛石**　□ 要交換
└ ガラス詳細	☑ **点ｷｽﾞ**　□ ﾋﾋﾞ　□ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	□ 有　☑ **無**
シャーシ修復暦	□ 有　☑ **無**
シャーシ　錆	☑ **有**　□ 無
破損	□ 有　☑ **無**
欠品	□ 有　☑ **無**
破損･欠品箇所	
その他	

内　装

キャブ内汚れ	□ 多い　☑ **中**　□ 少し
シート破れ･穴	□ 有　☑ **無**
シートへたり	☑ **有**　□ 無
ハンドルスレ	☑ **有**　□ 無
破損	□ 有　☑ **無**
欠品	☑ **有**　□ 無
破損･欠品箇所	**左灰皿無し**
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		7.7	8.1		295/80R22.5
FR					
RF	7.5	8.0	7.5	7.2	11R22.5 16PR
RR	7.9	8.6	10.1	9.7	11R22.5 16PR
		スペアタイヤ	3.6	S	295/80R22.5

ホイール	☑ **鉄**　□ アルミホイール
タイヤパターン	□ 縦溝　☑ **MIX**　☑ **スタッドレス**
タイヤ状態	☑ **正常**　□ 損傷　□ 亀裂　□ 異常摩耗

外装特記事項

小傷あり

看板剥がし跡傷有

車輌在庫地

西部支店/神戸ポーアイセンター

兵庫県神戸市

社内記入欄						作成者
R8.11.11 HP TB					R8.11.9 川口 (Excel)	R8.11.6 植原

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	573,324 km	上物メーカー・型式	東プレ	冷凍機メーカー・型式	東プレ XV82L0C-U / XV42L0C-U
エンジン型式	GH11	製造番号・年式		製造番号・年式	F206470 （2020年10月）
排気量(L)	10.83 L	荷台内寸	L 9330 W 2280 H 2240 mm	設定温度	-30℃
馬力(PS)	390 PS	サイドドア	☑ 有 ☐ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☑ 左	上物動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	2 段 荷箱後端のみ3段	動作確認時期	2026年 11月 9日／外気温 16℃／天候：曇 11時測定
ターボ	☑ 有 ☐ 無	荷台床材質	アルミ	開始時庫内温度	10:00 14 ℃
アドブルー	☑ 有 ☐ 無	ジョルダーレール	☑ 有 ☐ 無 4 列	1時間後	11:00 前 0 ℃ 後 1℃
シフト	AMT	ジョルダー	0 本	2時間後	12:00 前 -6 ℃ 後 -5℃
ペダル数	☑ 2 ☐ 3	スタンバイ	☐ 有 ☑ 無 ☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良	3時間後	13:00 前 -8.5 ℃ 後 -7.5℃
ブレーキ	☐ AOH ☑ フルエア	スタンバイケーブル	- 本	上物情報3	
補助ブレーキ(リターダ)	☑ 有 ☐ 無	上物鍵	2 本	P/Gメーカー・型式	極東開発 CG1003E-B3MRA2
駆動	6×2	その他		製造番号・年式	20T098738N
サスペンション	F) リーフ R) エア	上物損傷・錆等記入	荷箱側面擦り傷、看板跡	ラジコン	☑ 有 ☐ 無 個
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V			上物動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]

装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☑ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☑ 有 ☐ 無	漏れ	△	現状	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☑ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	ー					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	ー		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☐ 有 ☑ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☑ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	ー		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	ー		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☑ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	ー		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☑ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☑ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	ー		エアコン	点検結果	対応
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本 リモコン1個	ギア鳴り	○		損傷	○		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☑ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☑ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☑ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	○		バッテリー	○	
ジャッキ	☑ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☑ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	【冷凍機】エラー：圧力異常（C2）表示										
フロアマット	☑ 有 ☐ 無												
その他													

株式会社 エフ・イ・オート

25391