
株式会社 エフ･イ･オート


管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
21010	令和3年3月	いすゞ フォワード	2RG-FRR90S2 FRR90-716****	1,750kg	塵芥車


外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態









ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外　装

フロントガラス状態	☐ 良好　☑ **飛石**　☐ 要交換
└ ガラス詳細	☑ **点ｷｽﾞ**　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ **無**
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ **無**
シャーシ　錆	☑ **有**　☐ 無
破損	☐ 有　☑ **無**
欠品	☐ 有　☑ **無**
破損･欠品箇所	
その他	

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い　☑ **中**　☐ 少し
シート破れ･穴	☐ 有　☑ **無**
シートへたり	☑ **有**　☐ 無
ハンドルスレ	☐ 有　☑ **無**
破損	☐ 有　☑ **無**
欠品	☐ 有　☑ **無**
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		3.1	3.5		225/80R17.5
FR					
RF	6.8	9.7	10.5	8.5	225/80R17.5
RR					
		スペアタイヤ	8.5	S	225/80R17.5

ホイール	☑ **鉄**　☐ アルミホイール
タイヤパターン	☐ 縦溝　☑ **MIX**　☐ スタッドレス　**(スペア縦溝)**
タイヤ状態	☑ **正常**　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項

細かな傷有

車輌在庫地

西部支店/神戸ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄						← 作成者
R8.11.4					R8.11.2	R8.11.2

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	52,116 km	上物メーカー・型式	極東開発　GB82-240	上物メーカー・型式	
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	20R100012M（R2年10月）	製造番号・年式	
排気量(L)	5.19 L	容積（立米数）	8.2立米	その他	
馬力(PS)	210 PS	汚水タンク	☑ 有　□ 無	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油　□ CNG　□ LPG	連単切替SW	☑ 有　□ 無		
ターボ	☑ 有　□ 無	高圧縮切替SW	☑ 有　□ 無		
アドブルー	☑ 有　□ 無	コンテナ反転装置	□ 有　☑ 無		
シフト	6MT	積込方式	☑ プレス式　□ 回転板式		
ペダル数	□ 2　☑ 3	排出方式	☑ 押し出し式　□ ダンプ式		
ブレーキ	☑ AOH　□ VAC	動作確認	☑ 正常　□ 未確認　□ 不良　[　]		
補助ブレーキ(リターダ)	□ 有　☑ 無	その他	床面ステンレス		
駆動	4×2	ボデ-内・損傷・錆等記入	錆、傷有		
サスペンション	F) リーフ　R) リーフ				
バッテリー	□ 12V　☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	□ 有　☑ 無
ABS	☑ 有　□ 無
タコグラフ(有無、年式)	□ 有　☑ 無　年　月
エアコン	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーウインドウ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーステアリング	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ETC	☑ 有　□ 無
バックカメラ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
バックモニター	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ドライブレコーダー	□ 有　☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ　□ CD　□ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有　□ 無
ディスチャージライト	□ 有　☑ 無
オートクルーズ	□ 有　☑ 無
坂道発信補助装置	☑ 有　□ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本
取扱説明書	☑ 有　□ 無
整備点検記録簿	□ 有　☑ 無
工具	□ 有　☑ 無
ジャッキ	□ 有　☑ 無
カーテン	□ 有　☑ 無
フロアマット	☑ 有　□ 無
その他	

車両点検　【点検結果】○=良好　△=継続的な点検が必要　×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
水混入	○	
異音・振動	○	

ターボ	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	
配管	○	

冷却水	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
ホース損傷	○	
油混入	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○	

ミッション	点検結果	対応
ギア鳴り	○	
ギア抜け	○	
オイル漏れ	○	
異音・振動	○	

プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
異音・ガタ	○	

クラッチ	点検結果	対応
滑り	○	
切れ不良	○	
切れ位置	○	
異音	○	
マスターオイル漏れ	○	
ブースターエア・油漏れ	○	

デファレンシャル	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	

PTO	点検結果	対応
作動不良	○	
オイル漏れ	○	
シャフト　異音・ガタ	○	

リーフスプリング	点検結果	対応
異音	○	
損傷	○	

エアサス	点検結果	対応
作動不良	ー	
エア漏れ	ー	
損傷	ー	

マフラー	点検結果	対応
排気漏れ	○	
白煙・黒煙	○	
錆・腐食	△	現状
詰まり	○	

ハンドル	点検結果	対応
遊び	○	
異音・ガタ	○	

パワステポンプ油漏れ	○	
ギヤボックス油漏れ	○	

ブレーキ	点検結果	対応
ブレーキフルード量	○	
効き具合・漏れ	○	
駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	○	
マスターシリンダー油漏れ	○	

エアー・コンプレッサー	点検結果	対応
エア漏れ	○	
不良	○	

上物	点検結果	対応
ラジコン作動	ー	
ボタン作動	○	

電装(外装)	点検結果	対応
ヘッドライト	○	
ブレーキランプ	○	
ウインカー	○	
ハザード	○	
ライセンス灯	○	
車幅灯	ー	
車高灯	ー	

電装(内装)	点検結果	対応
ホーン	○	
オーディオ	○	
格納ミラー	○	
バックモニター	○	
ルームランプ	○	
計器類	○	

エアコン	点検結果	対応
効き具合	○	
風量	○	
モーター異音	○	

その他	点検結果	対応
バッテリー	○	
セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入

株式会社 エフ・イ・オート

21010