株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
19172	令和1年8月	日野 レンジャー	2KG-FC2ABA FC2AB-11****	1,450kg	塵芥車


外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm



外　装

フロントガラス状態	☐ 良好	☑ 飛石	☐ 要交換
└ ガラス詳細	☑ 点ｷｽﾞ	☑ ﾋﾋﾞ	☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有	☑ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☑ 無	
シャーシ　錆	☑ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☑ 無	
欠品	☐ 有	☑ 無	
破損･欠品箇所			
その他			

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☑ 中	☐ 少し
シート破れ･穴	☐ 有	☑ 無	
シートへたり	☐ 有	☑ 無	
ハンドルスレ	☑ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☑ 無	
欠品	☐ 有	☑ 無	
破損･欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		13.0	13.0		225/80R17.5
FR					
RF	13.0	13.0	9.0	9.0	225/80R17.5
RR					
		スペアタイヤ		S	

ホイール	☑ 鉄	☐ アルミホイール		
タイヤパターン	☐ 縦溝	☑ MIX	☐ スタッドレス	
タイヤ状態	☑ 正常	☐ 損傷	☐ 亀裂	☐ 異常摩耗

外装特記事項

使用による錆傷有

車輌在庫地

東部支店/東部車両センター
千葉県佐倉市

社内記入欄						← 作成者
R8.11.5					R8.11.4	R8.11.2

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	161,318 km	上物メーカー・型式	極東開発　GB102-240	上物メーカー・型式	
エンジン型式	A05C	製造番号・年式	18R110168M(2019年8月完成)	製造番号・年式	
排気量(L)	5.12 L	容積(立米数)	10.2立米	その他	
馬力(PS)	210 PS	汚水タンク	☑ 有　□ 無	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油　□ CNG　□ LPG	連単切替SW	☑ 有　□ 無		
ターボ	☑ 有　□ 無	高圧縮切替SW	☑ 有　□ 無		
アドブルー	□ 有　☑ 無	コンテナ反転装置	□ 有　☑ 無		
シフト	6MT	積込方式	☑ プレス式　□ 回転板式		
ペダル数	□ 2　☑ 3	排出方式	☑ 押し出し式　□ ダンプ式		
ブレーキ	☑ AOH　□ VAC	動作確認	☑ 正常　□ 未確認　□ 不良　[　]		
補助ブレーキ(リターダ)	□ 有　☑ 無	その他	オイルクラーラー付、床ステンレス		
駆動	4×2	ボデ-内・損傷・錆等記入	錆傷有、スライドカバー曲がり有		
サスペンション	F) リーフ　R) リーフ				
バッテリー	□ 12V　☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	□ 有　☑ 無
ABS	☑ 有　□ 無
タコグラフ(有無、年式)	□ 有　☑ 無　年　月
エアコン	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーウインドウ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーステアリング	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ETC	☑ 有　□ 無
バックカメラ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
バックモニター	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ドライブレコーダー	□ 有　☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ　□ CD　□ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有　□ 無
ディスチャージライト	□ 有　☑ 無
オートクルーズ	□ 有　☑ 無
坂道発信補助装置	☑ 有　□ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本
取扱説明書	☑ 有　□ 無
整備点検記録簿	☑ 有　□ 無
工具	☑ 有　□ 無
ジャッキ	□ 有　☑ 無
カーテン	□ 有　☑ 無
フロアマット	☑ 有　□ 無
その他	

車両点検　【点検結果】○=良好　△=継続的な点検が必要　×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応	ターボ	点検結果	対応	ミッション	点検結果	対応	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
液量	○		オイル漏れ	○		ギア鳴り	○		異音・ガタ	○	
漏れ	○		異音	○		ギア抜け	○				
水混入	○		冷却水	点検結果	対応	オイル漏れ	○				
異音・振動	○		液量	○		異音	○				
			漏れ	○							
			ホース損傷	○							
			油混入	○							
			ファンベルト・鳴き・緩み	○							

クラッチ	点検結果	対応	デファレンシャル	点検結果	対応	PTO	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応
滑り	○		オイル漏れ	○		作動不良	○		異音	○	
切れ不良	○		異音	○		オイル漏れ	○		損傷	○	
切れ位置	○		ブースターエア・油漏れ	○		シャフト　異音・ガタ	○		エアサス	点検結果	対応
異音	○		マスターオイル漏れ	○		ファンベルト・鳴き・緩み	○		作動不良	ー	
									エア漏れ	ー	
									損傷	ー	

マフラー	点検結果	対応	ハンドル	点検結果	対応	ブレーキ	点検結果	対応	エアー-コンプレッサー-	点検結果	対応
排気漏れ	○		遊び	○		ブレーキフルード量	○		エア漏れ	ー	
白煙・黒煙	○		異音・ガタ	○		効き具合・漏れ	○		不良	ー	
錆・腐食	○		異音	○		駐車ブレーキ効き具合	○		上物	点検結果	対応
詰まり	○					坂道発進補助装置	○		ラジコン作動	ー	
						マスターシリンダー油漏れ	○		ボタン作動	○	

電装(外装)	点検結果	対応	電装(内装)	点検結果	対応	エアコン	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ヘッドライト	○		ホーン	○		効き具合	○		バッテリー	○	
ブレーキランプ	○		オーディオ	○		風量	○		セルモーター	○	
ウインカー	○		格納ミラー	○		モーター異音	○				
ハザード	○		バックモニター	○							
ライセンス灯	○		ルームランプ	○							
車幅灯	○		計器類	○							
車高灯	ー										

上記項目の特記事項など記入	ドア開閉きしみ(助手席側)

株式会社 エフ・イ・オート

19172