
株式会社 エフ･イ･オート

| 管理番号 | 初年度登録年月 | 車　名／通称名 | シャシ型式／車台番号 | 最大積載量 | 形　状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 平成30年3月 | 日野<br>デュトロ | TKG-XZU600X<br>XZU600-001**** | 2,000kg | 塵芥車 |

外装チェック記号

| | |
|---|---|
| A | 擦傷 |
| B | 要板金 |
| C | 腐食 |
| S | 錆 |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| H | 穴 |

**外装状態**




ダメージ数

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ダメージ小 | 0～10cm |
| 2 | ダメージ中 | 10～20cm |
| 3 | ダメージ大 | 20～30cm |

**外　装**

| | |
|---|---|
| フロントガラス状態 | ☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換 |
| └ ガラス詳細 | ☐ 点ｷｽﾞ　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可 |
| キャブ修復暦 | ☐ 有　☑ 無 |
| シャーシ修復暦 | ☐ 有　☑ 無 |
| シャーシ　錆 | ☑ 有　☐ 無 |
| 破損 | ☐ 有　☑ 無 |
| 欠品 | ☐ 有　☑ 無 |
| 破損･欠品箇所 | |
| その他 | |
| | |

**内　装**

| | |
|---|---|
| キャブ内汚れ | ☐ 多い　☐ 中　☑ 少し |
| シート破れ･穴 | ☐ 有　☑ 無 |
| シートへたり | ☑ 有　☐ 無 |
| ハンドルスレ | ☑ 有　☐ 無 |
| 破損 | ☐ 有　☑ 無 |
| 欠品 | ☐ 有　☑ 無 |
| 破損･欠品箇所 | |
| その他 | |
| | |
| | |

**タイヤ状態**

摩耗測定(mm)

| | (左) | 前 | | (右) | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| FF | | 6.0 | 6.0 | | 205/85R16 |
| FR | | | | | |
| RF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 205/85R16 |
| RR | | | | | |
| スペアタイヤ | | | 12.0 | S | 205/85R16 |

| | |
|---|---|
| ホイール | ☑ 鉄　☐ アルミホイール |
| タイヤパターン | ☐ 縦溝　☑ MIX　☐ スタッドレス |
| タイヤ状態 | ☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗 |

**外装特記事項**

助手席スライドドア

**車輌在庫地**

東部支店/東部車両センター
千葉県佐倉市

| 社内記入欄 | | | | | | 作成者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8.11.6 | | | | | R8.10.14 | R8.10.9 |

| 車両情報 | | 上物情報1 | | 上物情報2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離(km) | 201,807 km | 上物メーカー・型式 | 極東開発 GB42-27-S | 上物メーカー・型式 | |
| エンジン型式 | N04C | 製造番号・年式 | 17R090091M（H30年式） | 製造番号・年式 | |
| 排気量(L) | 4.00 L | 容積（立米数） | 4.2㎥ | その他 | |
| 馬力(PS) | 136 PS | 汚水タンク | ☑ 有 ☐ 無 | 損傷・錆等記入 | |
| 燃料の種類 | ☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG | 連単切替SW | ☑ 有 ☐ 無 | | |
| ターボ | ☑ 有 ☐ 無 | 高圧縮切替SW | ☐ 有 ☑ 無 | | |
| アドブルー | ☐ 有 ☑ 無 | コンテナ反転装置 | ☐ 有 ☑ 無 | | |
| シフト | 5速MT | 積込方式 | ☑ プレス式 ☐ 回転板式 | | |
| ペダル数 | ☐ 2 ☑ 3 | 排出方式 | ☑ 押し出し式 ☐ ダンプ式 | | |
| ブレーキ | ☐ AOH ☑ VAC | 動作確認 | ☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ] | | |
| 補助ブレーキ(リターダ) | ☐ 有 ☑ 無 | その他 | | | |
| 駆動 | 4×2 | ボデー内・損傷・錆等記入 | 経年による錆傷有 | | |
| サスペンション | F) リーフ R) リーフ | | | | |
| バッテリー | ☐ 12V ☑ 24V | | | | |

| 装備情報 | | 車両点検 | 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビン形状 | 標準 | エンジン・オイル | 点検結果 | 対応 | クラッチ | 点検結果 | 対応 | マフラー | 点検結果 | 対応 | 電装(外装) | 点検結果 | 対応 |
| ベッド | ☐ 有 ☑ 無 | 液量 | ○ | | 滑り | ○ | | 排気漏れ | ○ | | ヘッドライト | ○ | |
| ABS | ☑ 有 ☐ 無 | 漏れ | ○ | | 切れ不良 | ○ | | 白煙・黒煙 | ○ | | ブレーキランプ | ○ | |
| タコグラフ(有無、年式) | ☐ 有 ☑ 無 年 月 | 水混入 | ○ | | 切れ位置 | ○ | | 錆・腐食 | △ | | ウインカー | ○ | |
| エアコン | ☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無 | 異音・振動 | ○ | | 異音 | ○ | | 詰まり | ○ | | ハザード | ○ | |
| パワーウインドウ | ☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無 | ターボ | 点検結果 | 対応 | マスターオイル漏れ | ○ | | ハンドル | 点検結果 | 対応 | ライセンス灯 | ○ | |
| パワーステアリング | ☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無 | オイル漏れ | ○ | | ブースターエア・油漏れ | ○ | | 遊び | ○ | | 車幅灯 | ー | |
| ETC | ☑ 有 ☐ 無 | 異音 | ○ | | デファレンシャル | 点検結果 | 対応 | 異音・ガタ | ○ | | 車高灯 | ー | |
| バックカメラ | ☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無 | 配管 | ○ | | オイル漏れ | ○ | | パワステポンプ油漏れ | ○ | | 電装(内装) | 点検結果 | 対応 |
| バックモニター | ☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無 | 冷却水 | 点検結果 | 対応 | 異音 | ○ | | ギヤボックス油漏れ | ○ | | ホーン | ○ | |
| ドライブレコーダー | ☐ 有 ☑ 無 | 液量 | ○ | | PTO | 点検結果 | 対応 | ブレーキ | 点検結果 | 対応 | オーディオ | ○ | |
| オーディオ | ☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI | 漏れ | ○ | | 作動不良 | ○ | | ブレーキフルード量 | ○ | | 格納ミラー | ○ | |
| 電動格納ミラー | ☑ 有 ☐ 無 | ホース損傷 | ○ | | オイル漏れ | ○ | | 効き具合・漏れ | ○ | | バックモニター | ○ | |
| ディスチャージライト | ☐ 有 ☑ 無 | 油混入 | ○ | | シャフト 異音・ガタ | ○ | | 駐車ブレーキ効き具合 | ○ | | ルームランプ | ○ | |
| オートクルーズ | ☐ 有 ☑ 無 | ファンベルト・鳴き・緩み | ○ | | リーフスプリング | 点検結果 | 対応 | 坂道発進補助装置 | ○ | | 計器類 | ○ | |
| 坂道発信補助装置 | ☑ 有 ☐ 無 | ミッション | 点検結果 | 対応 | 異音 | ○ | | マスターシリンダー油漏れ | ○ | | エアコン | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコンキー等) | 1 本 | ギア鳴り | ○ | | 損傷 | ○ | | エアーコンプレッサー | 点検結果 | 対応 | 効き具合 | ○ | |
| その他鍵(スペアキー等) | 2 本 | ギア抜け | ○ | | エアサス | 点検結果 | 対応 | エア漏れ | ー | | 風量 | ○ | |
| 取扱説明書 | ☐ 有 ☐ 無 | オイル漏れ | ○ | | 作動不良 | ー | | 不良 | ー | | モーター異音 | ○ | |
| 整備点検記録簿 | ☐ 有 ☐ 無 | 異音・振動 | ○ | | エア漏れ | ー | | 上物 | 点検結果 | 対応 | その他 | 点検結果 | 対応 |
| 工具 | ☑ 有 ☐ 無 | プロペラ・ドライブシャフト | 点検結果 | 対応 | 損傷 | ー | | ラジコン作動 | ー | | バッテリー | ○ | |
| ジャッキ | ☑ 有 ☐ 無 | 異音・ガタ | ○ | | | | | ボタン作動 | ○ | | セルモーター | ○ | |
| カーテン | ☐ 有 ☑ 無 | 上記項目の特記事項など記入 | | | | | | | | | | | |
| フロアマット | ☑ 有 ☐ 無 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |

株式会社 エフ・イ・オート

26141