株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
26170	平成26年2月	UDトラックス クオン	QDG-CD5YL CD5YL-2****	12,200kg	粉粒体運搬車 ｴｱｽﾗｲﾄﾞ式


外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態


ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm









外　装

フロントガラス状態	□ 良好　☑ 飛石　□ 要交換
└ ガラス詳細	☑ 点ｷｽﾞ　☑ ﾋﾋﾞ　□ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	□ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	□ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☑ 有　□ 無
破損	☑ 有　□ 無
欠品	□ 有　□ 無
破損･欠品箇所	右図※1
その他	

内　装

キャブ内汚れ	□ 多い　☑ 中　□ 少し
シート破れ･穴	☑ 有　□ 無
シートへたり	☑ 有　□ 無
ハンドルスレ	☑ 有　□ 無
破損	☑ 有　□ 無
欠品	□ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	コンソールBOX穴あき
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		10.0	10.0		11R22.5 16PR
FR					
RF	9.9	10.0	9.2	9.0	11R22.5 16PR
RR	0.0	0.0	0.0	0.0	11R22.5 16PR
		スペアタイヤ	－	S	－

ホイール	□ 鉄　☑ アルミホイール
タイヤパターン	□ 縦溝　☑ MIX　□ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　□ 損傷　□ 亀裂　□ 異常摩耗

外装特記事項

Fバンパー･Fパネル飛石跡(複数)

車輌在庫地

西部支店/神戸ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄						作成者
R8.11.9						R8.11.9

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	696,752 km	上物メーカー・型式	極東製 JA127-18C-S	上物メーカー・型式	
エンジン型式	GH11	製造番号・年式	13R090031N(H26年式)	製造番号・年式	
排気量(L)	10.83 L	品名(比重)	パラセメント	その他	
馬力(PS)	350 PS	最大積載容量(立米)	12.2立米	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☑ エアスライド式 ☐ エアレーションブロー式		
ターボ	☑ 有 ☐ 無	メーターパネル	☐ デジタル ☑ アナログ		
アドブルー	☑ 有 ☐ 無	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ HOURﾒｰﾀｰ	2554.8 HOUR		
シフト	7MT	マンホール数・位置	2 個 ( )		
ペダル数	☐ 2 ☑ 3	槽数(室数)	1 槽		
ブレーキ	☑ AOH ☐ VAC	タンク材質	鉄		
補助ブレーキ(リターダ)	☑ 有 ☐ 無	上物動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]		
駆動	6×2	その他	配管 錆		
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入			
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	☑ 有 ☐ 無
ABS	☑ 有 ☐ 無
タコグラフ(有無、年式)	☑ 有 ☐ 無 13年 12月
エアコン	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーウインドウ	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ETC	☑ 有 ☐ 無
バックカメラ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
バックモニター	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ドライブレコーダー	☑ 有 ☐ 無
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無
ディスチャージライト	☐ 有 ☑ 無
オートクルーズ	☐ 有 ☑ 無
坂道発信補助装置	☐ 有 ☑ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本
取扱説明書	☑ 有 ☐ 無
整備点検記録簿	☐ 有 ☑ 無
工具	☐ 有 ☑ 無
ジャッキ	☐ 有 ☑ 無
カーテン	☑ 有 ☐ 無
フロアマット	☑ 有 ☐ 無
その他	

車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
水混入	○	
異音・振動	○	

ターボ	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	
配管	○	

冷却水	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
ホース損傷	○	
油混入	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○	

ミッション	点検結果	対応
ギア鳴り	○	
ギア抜け	○	
オイル漏れ	○	
異音・振動	○	

プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
異音・ガタ	○	

クラッチ	点検結果	対応
滑り	○	
切れ不良	○	
切れ位置	○	
異音	○	
マスターオイル漏れ	○	
ブースターエア・油漏れ	○	

デファレンシャル	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	

PTO	点検結果	対応
作動不良	○	
オイル漏れ	○	
シャフト 異音・ガタ	○	

リーフスプリング	点検結果	対応
異音	○	
損傷	○	

エアサス	点検結果	対応
作動不良	ー	
エア漏れ	ー	
損傷	ー	

マフラー	点検結果	対応
排気漏れ	○	
白煙・黒煙	○	
錆・腐食	△	現状
詰まり	○	

ハンドル	点検結果	対応
遊び	○	
異音・ガタ	○	
パワステポンプ油漏れ	○	
ギヤボックス油漏れ	○	

ブレーキ	点検結果	対応
ブレーキフルード量	○	
効き具合・漏れ	○	
駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	ー	
マスターシリンダー油漏れ	○	

エアｰコンプレッサｰ	点検結果	対応
エア漏れ	○	
不良	○	

上物	点検結果	対応
ラジコン作動	ー	
ボタン作動	ー	

電装(外装)	点検結果	対応
ヘッドライト	○	
ブレーキランプ	○	
ウインカー	○	
ハザード	○	
ライセンス灯	○	
車幅灯	○	
車高灯		

電装(内装)	点検結果	対応
ホーン	○	
オーディオ	○	
格納ミラー	○	
バックモニター	○	
ルームランプ	○	
計器類	○	

エアコン	点検結果	対応
効き具合	○	
風量	○	
モーター異音	○	

その他	点検結果	対応
バッテリー	○	
セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入	タコグラフ中身無し

株式会社 エフ・イ・オート

26170