
株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
19350	令和1年12月	いすゞ フォワード	2RG-FRR90S2 FRR90-714****	3,650kg	フックロール

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外　装

フロントガラス状態	☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換
└ ガラス詳細	☐ 点ｷｽﾞ　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☑ 有　☐ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い　☐ 中　☑ 少し
シート破れ･穴	☐ 有　☑ 無
シートへたり	☐ 有　☑ 無
ハンドルスレ	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	（左）	前		（右）	タイヤサイズ
FF		11.0	10.0		225/80R17.5
FR					
RF	9.0	9.0	10.0	10.0	225/80R17.5
RR					
		スペアタイヤ	11.0	S	225/80R17.5

ホイール	☑ 鉄　☐ アルミホイール
タイヤパターン	☑ 縦溝　☐ MIX　☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項

使用による錆傷有

車輌在庫地

東部支店/東部車両センター
千葉県佐倉市

社内記入欄						← 作成者
R8.11.11					R8.11.11	R8.11.10

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	41,738 km	上物メーカー・型式	JM04-55C	上物メーカー・型式	
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	19H100027Y(R1年式)	製造番号・年式	
排気量(L)	5.19 L	ラジコン	☑ 有 ☐ 無 個	その他	
馬力(PS)	210 PS	動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	その他	新明和製コンテナ付		
ターボ	☑ 有 ☐ 無	上物損傷・錆等記入			
アドブルー	☑ 有 ☐ 無				
シフト	6MT				
ペダル数	☐ 2 ☑ 3				
ブレーキ	☑ AOH ☐ VAC				
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☑ 無				
駆動	4×2				
サスペンション	F) リーフ R) リーフ				
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	☑ 有 ☐ 無
ABS	☑ 有 ☐ 無
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☑ 無 年 月
エアコン	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーウインドウ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ETC	☑ 有 ☐ 無
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☑ 無
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☑ 無
ドライブレコーダー	☐ 有 ☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無
ディスチャージライト	☐ 有 ☑ 無
オートクルーズ	☐ 有 ☑ 無
坂道発信補助装置	☑ 有 ☐ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本
取扱説明書	☑ 有 ☐ 無
整備点検記録簿	☑ 有 ☐ 無
工具	☑ 有 ☐ 無
ジャッキ	☑ 有 ☐ 無
カーテン	☐ 有 ☑ 無
フロアマット	☑ 有 ☐ 無
その他	

車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
水混入	○	
異音・振動	○	

ターボ	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	
配管	○	

冷却水	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
ホース損傷	○	
油混入	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○	

ミッション	点検結果	対応
ギア鳴り	○	
ギア抜け	○	
オイル漏れ	○	
異音・振動	○	

プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
異音・ガタ	○	

クラッチ	点検結果	対応
滑り	○	
切れ不良	○	
切れ位置	○	
異音	○	
マスターオイル漏れ	○	
ブースターエア・油漏れ	○	

デファレンシャル	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	

PTO	点検結果	対応
作動不良	○	
オイル漏れ	○	
シャフト 異音・ガタ	○	

リーフスプリング	点検結果	対応
異音	○	
損傷	○	

エアサス	点検結果	対応
作動不良		
エア漏れ		
損傷		

マフラー	点検結果	対応
排気漏れ	○	
白煙・黒煙	○	
錆・腐食	○	
詰まり	○	

ハンドル	点検結果	対応
遊び	○	
異音・ガタ	○	

ブレーキ	点検結果	対応
ブレーキフルード量	○	
効き具合・漏れ	○	
駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	○	
マスターシリンダー油漏れ	○	

エアー・コンプレッサー	点検結果	対応
エア漏れ	○	
不良	○	

上物	点検結果	対応
ラジコン作動	○	
ボタン作動	○	

電装(外装)	点検結果	対応
ヘッドライト	○	
ブレーキランプ	○	
ウインカー	○	
ハザード	○	
ライセンス灯	○	
車幅灯		
車高灯		

電装(内装)	点検結果	対応
ホーン	○	
オーディオ	○	
格納ミラー	○	
バックモニター	○	
ルームランプ	○	
計器類	○	

エアコン	点検結果	対応
効き具合	○	
風量	○	
モーター異音	○	

その他	点検結果	対応
バッテリー	○	
セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入

株式会社 エフ・イ・オート

19350