株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
26188	平成27年11月	日野 プロフィア	QPG-FS1APEA FS1APE-1****	10,200kg	大型 土砂ダンプ


外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態


ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm









外　装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☑ **飛石** ☐ 要交換
└ ガラス詳細	☑ **点ｷｽﾞ** ☐ ﾋﾋﾞ ☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有 ☑ **無**
シャーシ修復暦	☐ 有 ☑ **無**
シャーシ　錆	☑ **有** ☐ 無
破損	☐ 有 ☑ **無**
欠品	☐ 有 ☑ **無**
破損･欠品箇所	
その他	**Fグリル左ロックせず**

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☑ **中** ☐ 少し
シート破れ･穴	☑ **有** ☐ 無
シートへたり	☑ **有** ☐ 無
ハンドルスレ	☑ **有** ☐ 無
破損	☐ 有 ☑ **無**
欠品	☐ 有 ☑ **無**
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		12.0	11.9		295/80R22.5
FR					
RF	5.0	5.0	4.5	5.4	11R22.5 16PR
RR	8.1	8.5	8.8	8.3	11R22.5 16PR
		スペアタイヤ	9.7	S	295/80R22.5

ホイール	☑ **鉄** ☐ アルミホイール
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☑ **MIX** ☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ **正常** ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗

外装特記事項

鳥居裏サビ

車輌在庫地

東部支店/東部車両センター
千葉県佐倉市

社内記入欄					作成者
R8.11.24				R8.11.24	R8.11.12

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	889,595 km	上物メーカー・型式	極東開発 DD12-671	上物メーカー・型式	
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	15U050040Y	製造番号・年式	
排気量(L)	8.86 L	荷台内寸	L 6000 W 2200 H 520 mm	その他	
馬力(PS)	360 PS	上物動作確認	□ 正常 □ 未確認 □ 不良 [ ]	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油 □ CNG □ LPG	荷台床材質	耐摩耗鋼板		
ターボ	☑ 有 □ 無	アオリ材質	高張力鋼板		
アドブルー	☑ 有 □ 無	コボレーン/開閉シート	☑ 有 □ 無 ☑ 電動 □ 手動		
シフト	7MT	コボレーン動作確認	☑ 正常 □ 未確認 □ 不良 [ ]		
ペダル数	□ 2 ☑ 3	その他			
ブレーキ	☑ AOH □ VAC	上物損傷・錆等記入	経年使用による錆傷有		
補助ブレーキ(リターダ)	☑ 有 □ 無		PTOのキャブ内スイッチ感度悪い		
駆動	6×2				
サスペンション	F) リーフ R) リーフ				
バッテリー	□ 12V ☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	☑ 有 □ 無
ABS	☑ 有 □ 無
タコグラフ(有無、年式)	☑ 有 □ 無 15年 7月
エアコン	☑ 正常 □ 不良 □ 無
パワーウインドウ	☑ 正常 □ 不良 □ 無
パワーステアリング	☑ 正常 □ 不良 □ 無
ETC	☑ 有 □ 無
バックカメラ	☑ 正常 □ 不良 □ 無
バックモニター	☑ 正常 □ 不良 □ 無
ドライブレコーダー	☑ 有 □ 無
オーディオ	☑ ラジオ ☑ CD □ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有 □ 無
ディスチャージライト	□ 有 ☑ 無
オートクルーズ	☑ 有 □ 無
坂道発信補助装置	☑ 有 □ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	- 本
取扱説明書	☑ 有 □ 無
整備点検記録簿	☑ 有 □ 無
工具	□ 有 ☑ 無
ジャッキ	□ 有 ☑ 無
カーテン	☑ 有 □ 無
フロアマット	☑ 有 □ 無
その他	

車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
水混入	○	
異音・振動	○	

ターボ	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	
配管	○	

冷却水	点検結果	対応
液量	○	
漏れ	○	
ホース損傷	○	
油混入	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○	

ミッション	点検結果	対応
ギア鳴り	○	
ギア抜け	○	
オイル漏れ	○	
異音・振動	○	

プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
異音・ガタ	○	

クラッチ	点検結果	対応
滑り	○	
切れ不良	○	
切れ位置	○	
異音	○	
マスターオイル漏れ	○	
ブースターエア・油漏れ	○	

デファレンシャル	点検結果	対応
オイル漏れ	○	
異音	○	

PTO	点検結果	対応
作動不良	○	
オイル漏れ	○	
シャフト 異音・ガタ	○	

リーフスプリング	点検結果	対応
異音	○	
損傷	○	

エアサス	点検結果	対応
作動不良	ー	
エア漏れ	ー	
損傷	ー	

マフラー	点検結果	対応
排気漏れ	○	
白煙・黒煙	○	
錆・腐食	△	現状
詰まり	○	

ハンドル	点検結果	対応
遊び	○	
異音・ガタ	○	
パワステポンプ油漏れ	○	
ギヤボックス油漏れ	○	

ブレーキ	点検結果	対応
ブレーキフルード量	○	
効き具合・漏れ	○	
駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	○	
マスターシリンダー油漏れ	○	

エアーコンプレッサー	点検結果	対応
エア漏れ	○	
不良	○	

上物	点検結果	対応
ラジコン作動	ー	
ボタン作動	○	

電装(外装)	点検結果	対応
ヘッドライト	○	
ブレーキランプ	○	
ウインカー	○	
ハザード	○	
ライセンス灯	○	
車幅灯	○	
車高灯		

電装(内装)	点検結果	対応
ホーン	○	
オーディオ	○	
格納ミラー	○	
バックモニター	○	
ルームランプ	○	
計器類	○	

エアコン	点検結果	対応
効き具合	○	
風量	○	
モーター異音	○	

その他	点検結果	対応
バッテリー	○	
セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入

株式会社 エフ・イ・オート

26188