株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
26182	平成24年12月	いすゞ フォワード	TKG-FRR90S2 FRR90-704****	3,300kg	平ボディ･P/G付


外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm



外　装

フロントガラス状態	☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換
└ ガラス詳細	☐ 点ｷｽﾞ　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☑ 有　☐ 無
破損	☑ 有　☐ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	右ドアフェンダー外れ
その他	

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い　☐ 中　☑ 少し
シート破れ･穴	☐ 有　☑ 無
シートへたり	☑ 有　☐ 無
ハンドルスレ	☑ 有　☐ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	（左）	前		（右）	タイヤサイズ
FF		14.6	14.5		225/90R17.5
FR					
RF	14.3	14.6	14.7	14.0	225/90R17.5
RR					
スペアタイヤ				S	

ホイール	☑ 鉄　☐ アルミホイール
タイヤパターン	☑ 縦溝　☐ MIX　☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項


フロントバンパー凹み
サイドバンパー曲がり(左右)
看板跡有

車輌在庫地

東部支店/東部車両センター
千葉県佐倉市

社内記入欄						作成者
R8.11.24					R8.11.24	R8.11.20

車両情報		上物情報1		上物情報2	垂直パワーゲート
走行距離(km)	24,912 km	上物メーカー・型式		上物メーカー・型式	極東開発　G21002C-1MRA2
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式		製造番号・年式	12T111067N
排気量(L)	5.19 L	荷台内寸	L　6230　W　2150　H　800　mm	ラジコン	□ 有　☑ 無　個
馬力(PS)	210 PS	アオリ材質	アルミ	上物動作確認	☑ 正常　□ 未確認　□ 不良　[　]
燃料の種類	☑ 軽油　□ CNG　□ LPG	荷台床材質	鉄	地上高(A)	H　1150mm
ターボ	☑ 有　□ 無	床フック	－個	プラットホーム寸法	㋐ 2200mm　㋑ 1200mm　㋒ 1140mm
アドブルー	□ 有　☑ 無	ロープ掛	前　個 後　3 個 右　14 個 左　14個	リフト能力	kg
シフト	6MT	スタンション穴	□ 有　☑ 無　個	その他	
ペダル数	□ 2　☑ 3	スタンション数	□ 有　☑ 無　本	損傷・錆等記入	
ブレーキ	☑ AOH　□ VAC	その他			
補助ブレーキ(リターダ)	□ 有　☑ 無	上物損傷・錆等記入	アオリ内側　傷凹み有		
駆動	4×2				
サスペンション	F) リーフ　R) リーフ				
バッテリー	□ 12V　☑ 24V				



装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好　△=継続的な点検が必要　×=要修理・交換 ⇒状態記入　【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□ 有　☑ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☑ 有　□ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	□ 有　☑ 無　年　月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☑ 正常　□ 不良　□ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☑ 正常　□ 不良　□ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☑ 正常　□ 不良　□ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		遊び	○		車幅灯	－	
ETC	☑ 有　□ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	異音・ガタ	○		車高灯	－	
バックカメラ	☑ 正常　□ 不良　□ 無	配管	○		オイル漏れ	○		パワステポンプ油漏れ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☑ 正常　□ 不良　□ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		ギヤボックス油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☑ 有　□ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ブレーキ	点検結果	対応	オーディオ	○	
オーディオ	☑ ラジオ　□ CD　□ NAVI	漏れ	○		作動不良	－		ブレーキフルード量	○		格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☑ 有　□ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	－		効き具合・漏れ	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☑ 有　□ 無	油混入	○		シャフト　異音・ガタ	－		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	□ 有　☑ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☑ 有　□ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☑ 有　□ 無	オイル漏れ	○		作動不良	－		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☑ 有　□ 無	異音・振動	○		エア漏れ	－		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☑ 有　□ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	－		ラジコン作動	－		バッテリー	△	
ジャッキ	☑ 有　□ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	□ 有　☑ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☑ 有　□ 無												
その他													

株式会社 エフ・イ・オート

26182