



# 自動車検査証

|   |              |                   |                               |                    |                    |   |
|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 自動車登録番号又は車両番号                                 | 登録年月日/交付年月日  | 初度登録年月            | 自動車の種別                        | 用途                 | 自家用・事業用の別          | 車体の形状   |
|   | 令和 2年 6月 17日 | 平成 26年 7月         | 普通乗車                          | 貨物                 | 自家用                | キャブオーバ [012]  |
| いすゞ   |              |                   | 乗車定員                          | 最大積載量              | 車両重量               | 車両総重量   |
|   |              |                   | 3人                            | 2600 <sub>kg</sub> | 5230 <sub>kg</sub> | 7995 <sub>kg</sub>  |
| FRR90-706****                                 |              |                   | 長さ                            | 幅                  | 高さ                 | 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重   |
| 型 式   | 原動機の型式       | 総排気量又は定格出力        | 847 <sub>cm</sub>             | 226 <sub>cm</sub>  | 299 <sub>cm</sub>  | 3100 <sub>kg</sub> - <sub>kg</sub> - <sub>kg</sub> 2130 <sub>kg</sub> |
| TKG-FRR90S2                                   | 4HK1         | 5.19 <sub>L</sub> | 軽油                            |                    |                    |   |
| 所有者の氏名又は名称 株式会社エフ・イ・オート                       |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 所有者の住所 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1-45 [41080]              |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 使用者の氏名又は名称 ***                                |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 使用者の住所 ***                                    |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 使用の本拠の位置 兵庫県神戸市中央区港島8丁目11-6 [28010 0658]      |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 有効期間の満了する日 令和 2年 11月 12日                      |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 備考  |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [ ] , 移転登録, 管轄変更入                             |              |                   | [整備工場コード] 34-40403            |                    |                    |   |
| [24年度税制] 平成26年7月8日 新規登録 50%減税措置済み             |              |                   | [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L |                    |                    |   |
| 平成27年度燃費基準達成車                                 |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [走行距離計表示値] 47, 800 km (令和1年11月13日)            |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [旧走行距離計表示値] 37, 100 km (平成30年11月9日)           |              |                   |                               |                    |                    |   |
| 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99 dB                   |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [受検種別] 持込検査車                                  |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり                    |              |                   |                               |                    |                    |   |
| [受検形態] 認証整備工場                                 |              |                   |                               |                    |                    |   |





No.20074

|             |       |        |             |                             |        |           |
|-------------|-------|--------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|
| (株)エフ・イ・オート | 管理番号  | 年式     | 車名          | 型式・車体番号                     | 最大積載量  | 形状        |
|             | 20074 | H26年7月 | イズ<br>フォワード | TKG-FRR90S2 ・ FRR90-706**** | 2600kg | クレーン付平ボディ |

外装状態

| 記号 | 意味  |
|----|-----|
| A  | 擦傷  |
| B  | 要板金 |
| C  | 腐食  |
| S  | 錆   |
| U  | 凹凸曲 |
| W  | 波   |
| H  | 穴   |

| 記号 | 意味            |
|----|---------------|
| 1  | ダメージ小 0~10cm  |
| 2  | ダメージ中 10~20cm |
| 3  | ダメージ大 20~30cm |



| 外装         | 内装  |         |              |
|------------|-----|---------|--------------|
| フロントガラス    | 飛石有 | 汚れ      | 大 中 <u>少</u> |
| ガラス詳細      | 点キズ | シート破れ・穴 | タバコ穴有        |
| キャブ修復暦     | 無   | シートへたり  | 無            |
| シャーシ曲り・修復暦 | 無   | ハンドルスレ  | 無            |
| シャーシ 錆     | 錆有  | 破損      | 無            |
|            |     | 欠品      | 無            |
|            |     | その他     |              |

| タイヤ状態   | 摩耗測定(mm)               |        |     |            | タイヤサイズ        |
|---------|------------------------|--------|-----|------------|---------------|
|         | (左)                    | 前      |     | (右)        |               |
| FF      | 9,3                    |        |     | 9,1        | 225/90R17.5   |
| FR      |                        |        |     |            |               |
| RF      | 9,0                    | 9,2    | 9,3 | 9,1        | 225/90R17.5   |
| RR      |                        |        |     |            |               |
|         |                        | スペアタイヤ |     | 8,8        | S 225/90R17.5 |
| ホイール    | アルミホイール・ <u>鉄</u>      |        |     | タイヤ状態      |               |
| タイヤパターン | <u>タテ溝</u> ミックス・スタッドレス |        |     | 異常摩耗・損傷・亀裂 |               |

|       |          |
|-------|----------|
| 作成日   | R2年6月19日 |
| 作成者   | 印鑑       |
| 承認者   | 印鑑       |
| 車両在庫地 | 兵庫県神戸市   |

| 車両情報         |              | 上物情報1         |                 | 上物情報2  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|--|-------------|------|----|--------------|-------|----|--------|---------|----|--|
| 走行距離         | 49135km      | 上物メーカー        | 古河ユニック          |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| エンジン型式       | 4HK1         | 型式            | URU344          |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| 排気量          | 5. 19L       | 製造番号・年式       | F155283 2014年3月 |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| 馬力           | 210PS        | ラジコン          | 有 無             |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| ターボ          | 有 無          | ウインチ          | 有 無 動作 良 不良     |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| アドブルー        | 有 無          | アウトリガー        | 2本 動作 良 不良      |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| シフト          | MT6          | ロープ掛け         | 前 個             | 後 3個   | 左 12個 右 12個 |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| ペダル数         | 2 ③          | 床フック          | 6個              |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| ブレーキ         | AOH VAC      | 床材質           | 木板              |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| 補助ブレーキ(リターダ) | 有 無          | 荷台寸法          | L 5500mm        | W 2180mm   | H 400mm     |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| 駆動           | 4×2          | その他           | 4段ブーム           |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| サスペンション      | F リーフ R リーフ  |               |                 |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| バッテリー        | 12V 24V      |               |                 |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| 装備情報         |              | 車両点検          |                 | 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入 |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| A/C          | 有 無          | エンジン・オイル      | 点検結果            | 対応   | クラッチ        | 点検結果 | 対応 | マフラー         | 点検結果  | 対応 | 電装(外装) | 点検結果    | 対応 |  |
| PW           | 有 無 良 不良     |               | 液量              | ○  |             | 滑り   | ○  |              | 排気漏れ  | ○  |        | ヘッドライト  | ○  |  |
| PS           | 有 無          |               | 漏れ              | ○  |             | 切れ不良 | ○  |              | 白煙・黒煙 | ○  |        | ブレーキランプ | ○  |  |
| ABS          | 有 無          |               | 水混入             | ○  |             | 切れ位置 | ○  |              | 錆・腐食  | ○  |        | ウインカー   | ○  |  |
| タコグラフ(有無、年式) | 有 無          | 異音・振動         | ○               |  | 異音          | ○    |    | 詰まり          | ○     |    | ハザード   | ○       |    |  |
| バックモニター      | 有 無          | ターボ           | 点検結果            | 対応   | マスターオイル漏れ   | ○    |    |              |       |    | ライセンス灯 | ○       |    |  |
| ETC          | 有 無          | オイル漏れ         | ○               |  | ブスターエア・油漏れ  | ○    |    | ハンドル         | 点検結果  | 対応 | 車幅灯    | ○       |    |  |
| ドライブレコーダー    | 有 無          | 異音            | ○               |  | デファレンシャル    | 点検結果 | 対応 | 遊び           | ○     |    | 車高灯    |         |    |  |
| オーディオ        | ラジコ/CD /社外ナビ | 配管            | ○               |  | オイル漏れ       | ○    |    | 異音・ガタ        | ○     |    | 電装(内装) | 点検結果    | 対応 |  |
| 電動格納ミラー      | 有 無          | 冷却水           | 点検結果            | 対応   | 異音          | ○    |    | パワステポンプ油漏れ   | ○     |    | ホーン    | ○       |    |  |
| ディスチャージライト   | 有 無          | 液量            | ○               |  | PTO         | 点検結果 | 対応 | ギヤボックス油漏れ    | ○     |    | オーディオ  | ○       |    |  |
| オートクルーズ      | 有 無          | 漏れ            | ○               |  | 作動不良        | ○    |    | ブレーキ         | 点検結果  | 対応 | 格納ミラー  | ○       |    |  |
| 坂道発進補助装置     | 有 無          | ホース損傷         | ○               |  | オイル漏れ       | ○    |    | 効き具合         | ○     |    | ルームランプ | ○       |    |  |
| キャビン形状       | 標準           | 油混入           | ○               |  | シャフト 異音・ガタ  |      |    | 駐車ブレーキ効き具合   | ○     |    | 計器類    | ○       |    |  |
| ベッド          | 有 無          | ファンベルト・鳴き・緩み  | ○               |  | リーフスプリング    | 点検結果 | 対応 | 坂道発進補助装置     | ○     |    | エアコン   | 点検結果    | 対応 |  |
| リモコンキー       | 1本           | ミッション         | 点検結果            | 対応   | 異音          | ○    |    | マスターシリンダー油漏れ | ○     |    | 効き具合   | ○       |    |  |
| スペアキー        | 2本           | ギア鳴り          | ○               |  | 損傷          | ○    |    | エアコンプレッサー    | 点検結果  | 対応 | 風量     | ○       |    |  |
| 取扱説明書        | 有 無          | ギア抜け          | ○               |  | エアサス        | 点検結果 | 対応 | エア漏れ         | ○     |    | モーター異音 | ○       |    |  |
| 整備点検記録簿      | 有 無          | オイル漏れ         | ○               |  | 作動不良        |      |    | 不良           | ○     |    |        |         |    |  |
| 工具           | 有 無          | 異音・振動         | ○               |  | エア漏れ        |      |    | 上物           | 点検結果  | 対応 | バッテリー  | ○       |    |  |
| ジャッキ         | 有 無          | プロペラ・ドライブシャフト | 点検結果            | 対応   | 損傷          |      |    | ラジコン作動       | ○     |    | セルモーター | ○       |    |  |
| カーテン         | 有 無          | 異音・ガタ         | ○               |  |             |      |    | ボタン作動        | ○     |    |        |         |    |  |
| マット          | 有 無          | 上記項目状態など記入    |                 |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |
| その他          |              |               |                 |  |             |      |    |              |       |    |        |         |    |  |