

番号

登録識別情報等通知書

自動車登録番号		登録年月日	初度登録年月	車台番号						
		令和 3年 7月 20日	平成 14年 7月	CXM73K3300****						
車名		型		原動機の型式						
いすゞ		[012] KL-CXM73K3		6TE1						
所有者の氏名又は名称										
所有者の住所										
自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状		乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量		
普通	特種	事業用	粉粒体運搬車 [512]		2人	9500kg	9550kg	19160kg		
総排気量又は定格出力	燃料の種別	型式指定番号	類別区分番号	長さ	幅	高さ	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
18.93 ^{kW}	軽油			830 ^{cm}	249 ^{cm}	328 ^{cm}	4140 ^{kg}	kg	3400 ^{kg}	2010 ^{kg}
有効期間の満了する日	令和 3年 7月 4日									
備考		<p>[] ; 一時抹消登録 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 この自動車は速度抑制装置の装備義務付けの対象外です。 [走行距離計表示値] 179,700km (令和2年6月30日) [旧走行距離計表示値] 174,000km (令和1年7月3日) *専用運搬車* [品名] [59] その他 [容積] 11440L [比重] 0.830 [その他検査事項] (1) 品名 飛灰 以下余白</p>								

No.21049

令和 3年 7月 20日

運輸支局長


1. 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要になります。)
2. 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	21049	平成14年7月	いすゞ ギガ	KL-CXM73K3 CXM73K3300****	9,500kg	エアレーションブロー式 粉粒体運搬車

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装	
フロントガラス	良好 飛石有 要交換	汚れ 多 中 少
ガラス詳細	点キス ヒビ・リペア可	シート破れ・穴 有 無
キャブ修復暦	有 無	シートへたり 有 無
シャーシ曲り・修復暦	有 無	ハンドルスレ 有 無
シャーシ 錆	有 無	破損 有 無
欠品	有 無	欠品 有 無
欠品箇所		破損・欠品箇所
その他		その他

タイヤ状態		摩耗測定(mm)			タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF	7.0		6.0	11R22.5-16PR	
FR					
RF	8.0	7.0	6.0	11R22.5-16PR	
RR	8.0	8.0	5.0	11R22.5-16PR	
		スペアタイヤ	6.0	11R22.5-14PR	

ホイール: アルミホイール・~~鉄~~
 タイヤパターン: ~~タテ溝~~・~~ミックス~~・スタッドレス
 タイヤ状態: 異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	2021年7月30日
作成者	印鑑
承認者	印鑑
車両在庫地	神奈川県厚木市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	191,196 km	上物メーカー・型式	新明和工業製 BA115-66A										
エンジン型式	6TE1	製造番号・年式	F306335893 2002年式										
排気量	18.96L	タンク材質	鉄										
馬力	330 PS	HOURメーター	HOURメーター無										
ターボ	有 (無)	マンホール	2個(中央・後)										
アドブルー	有 (無)	槽数	3槽										
シフト	MT6	積載物品名(比重)	飛灰 (0.83)										
ペダル数	2 (3)	最大積載容量	11.44m³										
ブレーキ	(AOH) (VAC)	動作確認	(正常) 不良 未確認										
補助ブレーキ(リターダ)	有 (無)	その他	錆有										
駆動	6×2												
サスペンション	F)リーフ R)リーフ												
バッテリー	12V (24V)												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	(有) (無) (良) 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	(有) (無) (良) 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	(有) (無) (良) 不良	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	(有) (無)	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 (無)	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	(有) (無)	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	(有) (無)	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	有 (無)	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
オーディオ	ラジオ/CD/社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	(有) (無)	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	有 (無)	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 (無)	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	有 (無)	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	標準	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	(有) (無)	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	1本()	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	1本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	(有) (無)	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	(有) (無)	オイル漏れ	○		作動不良			不良	○				
工具	(有) (無)	異音・振動	○		エア漏れ			上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	(有) (無)	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ラジオン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	有 (無)	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
マット	(有) (無)	上記項目状態など記入											
その他													