


(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	21069	平成4年10月	極東	KTT100改 KTT1002****	15,600kg	20KL タンクセミトレーラ 1軸

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装			内装	
シャーシ曲り・修復暦	有	無	汚れ	/
シャーシ 錆	有	無	シート破れ・穴	
欠品	有	無	シートへたり	
欠品箇所			ハンドルスレ	
その他			破損	
			欠品	
			破損・欠品箇所	
			その他	

タイヤ状態		摩耗測定(mm)			
		(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF					
FR					
RF		3.4	3.0	0.0	11R22.5 14PR
RR					
	スペアタイヤ				S 295/80 R22.5
ホイール: アルミホイール 鉄					タイヤ状態
タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス					異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	R3年11月17日
作成者	印鑑
承認者	印鑑

車両在庫地
兵庫県神戸市

車両情報		上物情報1				上物情報2		ハイテク						
サスペンション	リーフ	上物メーカー・型式	極東開発工業製 KL20-47A			ハイテク メーカー・型式	タツノ ER-1126-C							
		製造番号・年式	2L070013W 1992年7月(H4年式)			製造番号・年式	不明							
		タンク材質	アルミ			その他	ハイテク不良							
		給油ホース本数	1本											
		ホースリール	有	無	()									
		マンホール・室数	7個		7室									
		積載物品名(比重)	第一石油類(0.750) 第二石油類(0.800)(0.850)											
		最大積載容量	20000 L											
		緊急停止レバー	正常	不良	()									
		水圧検査年月日	H4年 9月 16日											
		圧力点検年月日	R4年 7月 19日迄											
		消火器	2本 2026年 月 迄											
		その他												
装備情報		車両点検												
		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入												
ABS	有 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応	
電動アウトリガー	有 無	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-		
駐車ブレーキ	有 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○		
バックカメラ	有 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○		
取扱説明書	有 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○		
整備点検記録簿	有 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○		
工具	有 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○		
ジャッキ	有 無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-		
その他		配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応	
		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン			
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ			
		漏れ			作動不良			ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー			
		ホース損傷			オイル漏れ			効き具合	○		ルームランプ			
		油混入			シャフト 異音・ガタ			駐車ブレーキ効き具合	×	現状	計器類			
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	-		エアコン	点検結果	対応	
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	-		効き具合			
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量			
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			モーター異音			
		オイル漏れ			作動不良			不良			その他	点検結果	対応	
		異音・振動			エア漏れ			上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応	
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ラジコン作動	-		バッテリー			
		異音・ガタ						ボタン作動	○		セルモーター			
		上記項目状態など記入 駐車ブレーキ固着												