




(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	第5輪荷重	形状
	21221	令和3年11月	日野 デュトロ	2PG-SH1EDGG SH1EDG-10****	11,500kg	1軸トラクタヘッド

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装
フロントガラス 良好 ・飛石有・要交換	汚れ 無
ガラス詳細 点キズ・ヒビ・リペア可	シート破れ・穴 有 無
キャブ修復暦 有 無	シートへたり 有 無
シャーシ曲り・修復暦 有 無	ハンドルスレ 有 無
シャーシ 錆 有 無	破損 有 無
欠品 有 無	欠品 有 無
欠品箇所	破損・欠品箇所
その他	その他

タイヤ状態	
摩耗測定(mm)	
(左)	(右)
FF	13.0
FR	
RF	13.0
RR	
	スペアタイヤ 13.0
ホイール: アルミホイール・鉄	タイヤ状態
タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス	異常摩耗・損傷・亀裂

作成日: R3年11月17日
作成者 印鑑
承認者 印鑑

車両在庫地
兵庫県神戸市

車両情報		上物情報1		カプラー				上物情報2				ダンパポンプ			
走行距離	793km	メーカー・型式	ソーシン製 HMV-13-B					メーカー・型式	極東開発工業製 KS09-40-U						
エンジン型式	E13C	製造年月日・年式	M7-34826					製造番号・年式	21W050025N 2021年5月(R3年式)						
排気量	12.91L	カプラー種類	ピッチングカプラー					HOURメーター	-						
馬力	450PS	その他	ダンパポンプ付					その他							
ターボ	有 無														
アドブルー	有 無														
シフト	MT7														
ペダル数	2 3														
ブレーキ	AOH VAC														
補助ブレーキ(リターダ)	有 無														
駆動	4×2														
サスペンション	F)リーフ R)エア-														
バッテリー	12V 24V														
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入											
エアコン	有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果 対応	クラッチ	点検結果 対応	マフラー	点検結果 対応	電装(外装)	点検結果 対応	電装(外装)	点検結果 対応	電装(外装)	点検結果 対応		
パワーウインドウ	有 無 良 不良	液量	○	滑り	○	排気漏れ	○	ヘッドライト	○						
パワステ	有 無 良 不良	漏れ	○	切れ不良	○	白煙・黒煙	○	ブレーキランプ	○						
ABS	有 無	水混入	○	切れ位置	○	錆・腐食	○	ウインカー	○						
タコグラフ(有無、年式)	有 無 21-06	異音・振動	○	異音	○	詰まり	○	ハザード	○						
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果 対応	マスターオイル漏れ	○			ライセンス灯	○						
ETC	有 無	オイル漏れ	○	ブースターエア・油漏れ	○	ハンドル	点検結果 対応	車幅灯	○						
ドライブレコーダー	有 無	異音	○	デファレンシャル	点検結果 対応	遊び	○	車高灯	-						
オーディオ	ラジオ/CD/社外ナビ	配管	○	オイル漏れ	○	異音・ガタ	○	電装(内装)	点検結果 対応						
電動格納ミラー	有 無	冷却水	点検結果 対応	異音	○	パワステポンプ油漏れ	○	ホーン	○						
ディスチャージライト	有 無	液量	○	PTO	点検結果 対応	ギヤボックス油漏れ	○	オーディオ	○						
オートクルーズ	有 無	漏れ	○	作動不良	○	ブレーキ	点検結果 対応	格納ミラー	○						
坂道発進補助装置	有 無	ホース損傷	○	オイル漏れ	○	効き具合	○	ルームランプ	○						
キャビン形状	ハイルーフ	油混入	○	シャフト 異音・ガタ	○	駐車ブレーキ効き具合	○	計器類	○						
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○	リーフスプリング	点検結果 対応	坂道発進補助装置	○	エアコン	点検結果 対応						
メインキー(リモコン等)	1本()	ミッション	点検結果 対応	異音	○	マスターシリンダ・油漏れ	○	効き具合	○						
スペアキー	3本	ギア鳴り	○	損傷	○	エアコンプレッサ	点検結果 対応	風量	○						
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○	エアサス	点検結果 対応	エア漏れ	○	モーター異音	○						
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○	作動不良	○	不良	○								
工具	有 無	異音・振動	○	エア漏れ	○	上物	点検結果 対応	その他	点検結果 対応						
ジャッキ	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果 対応	損傷	○	ラジコン作動	-	バッテリー	○						
カーテン	有 無	異音・ガタ	○			ボタン作動	-	セルモーター	○						
マット	有 無	上記項目状態など記入													
その他															