





(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	22150	平成17年11月	日野 デュトロ	PB-XZU414M XZU414-000****	-	スクイーズ式 コンクリートポンプ

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴



記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装
フロントガラス	良好 <u>飛石有</u> 要交換
ガラス詳細	<u>点キズ</u> ヒビ・リペア可
キャブ修復暦	有 <u>無</u>
シャーシ曲り・修復暦	有 <u>無</u>
シャーシ 錆	<u>有</u> 無
欠品	有 <u>無</u>
欠品箇所	破損・欠品箇所 <small>ダッシュパネル部品外れている</small>
その他	その他

タイヤ状態	摩耗測定 (mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF	8.0		8.0		215/85R-16
FR					
RF	9.0	8.0	7.0	6.0	215/85R-16
RR					
		スペアタイヤ	12.0		S 215/85R-16
ホイール: アルミホイール・ <u>鉄</u>					タイヤ状態
タイヤパターン: <u>タテ溝</u> ・ミックス・スタッドレス					異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	2022年9月16日
作成者:	印鑑
承認者:	印鑑

車両在庫地
岐阜県安八郡(GSC)

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	359,020km	上物メーカー・型式	極東開発工業製 PH50-17 M264										
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	05P105005M 2005年5月(H17年式)										
排気量	4.00L	動作確認	⓪ 正常 不良 未確認										
馬力	150 PS	ブーム	3 段										
ターボ	⓪ 有 無	ラジコン	⓪ 有 無	2 個 RK23									
アドブルー	有 無	積算吐出量	118,659 m³										
シフト	MT6	アウトリガー	⓪ 有 無	動作確認: ⓪ 正常 不良									
ペダル数	2 ⓪ 3	ボデー内・損傷・錆等記入	上物錆有・パイプブラック錆腐食穴有										
ブレーキ	AOH ⓪ VAC	その他	特定自主点検R3.11月 実施										
補助ブレーキ(リターダ)	有 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F)リーフ R)リーフ												
バッテリー	12V ⓪ 24V												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換 ⇒ 状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	⓪ 有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	⓪ 有 無 良 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	⓪ 有 無 良 不良	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	⓪ 有 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	⓪ 有 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	-	
ドライブレコーダー	有 無	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
オーディオ	ラジオ/CD /社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	⓪ 有 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	有 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 無	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	有 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	標準	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	-		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	1 本()	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダ・油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	0 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサ	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○		作動不良			不良	○				
工具	有 無	異音・振動	○		エア漏れ			上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ラジコン作動	○		バッテリー	○	
カーテン	有 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
マット	⓪ 有 無	上記項目状態など記入 ・バッテリーカバー割れ有											
その他													