


(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	23078	平成14年6月	トレクス	TNF22202 TNF22202****	20,200kg	2軸 粉粒体運搬セミトレーラ

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装			内装
シャーシ曲り・修復暦	有	無	汚れ
シャーシ 錆	有	無	シート破れ・穴
欠品	有	無	シートへたり
欠品箇所			ハンドルスレ
その他			破損
			欠品
			破損・欠品箇所
			その他

タイヤ状態	摩耗測定 (mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF					
FR					
RF	6.0	6.0	6.0	6.0	11R22.5
RR	3.0	6.0	6.0	4.0	
		スペアタイヤ	12.0		S 11R22.5
ホイール: アルミホイール・鉄					タイヤ状態
タイヤパターン: タデ溝・ミックス・スタッドレス					異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	2023年7月24日
作成者	印鑑
川口	
承認者	印鑑
中村	

車両在庫地
神奈川県厚木市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	リーフ	上物メーカー・型式	日本トレクス製 TNF22202										
		製造番号・年式	TNF22202-**** 2002年6月(H14年式)										
		タンク材質	アルミ										
		HOURメーター	-										
		マンホール	2 個(中央・後)										
		槽数	2 槽										
		積載物品名(比重)	バラセメント(1.00)										
		最大積載容量	20.2m ³										
		動作確認	正常 不良 未確認										
		その他											
整備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
ABS	有 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	有 無	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	有 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
バックカメラ	有 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
取扱説明書	有 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
整備点検記録簿	有 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
工具	有 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ジャッキ	有 無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
その他		配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	○		効き具合			ルームランプ		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合			計器類		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			効き具合		
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			モーター異音		
		オイル漏れ			作動不良	○		不良			上物	点検結果	対応
		異音・振動			エア漏れ	○		ラジコン	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ボタン作動			バッテリー		
		異音・ガタ									セルモーター		
		上記項目状態など記入											