




| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------------|-------------------------------|---------|---------|
| (株)エフ・イ・オート | 管理番号 | 年式 | 車名 | 型式・車台番号 | 最大積載量 | 形状 |
| | 21286 | 令和4年2月 | 日野 デュトロ | 2RG-XZU722M XZU722-000**** | 2,950kg | 小型フラトッブ |

外装状態

| 記号 | 意味 |
|----|-----|
| A | 擦傷 |
| B | 要板金 |
| C | 腐食 |
| S | 錆 |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| H | 穴 |

| 記号 | 意味 |
|----|---------------|
| 1 | ダメージ小 0~10cm |
| 2 | ダメージ中 10~20cm |
| 3 | ダメージ大 20~30cm |



| 外装 | 内装 |
|--|---|
| フロントガラス 良好 飛石有・要交換 | 汚れ 無 |
| ガラス詳細 点キズ・ヒビ・リペア可 | シート破れ・穴 有 無 |
| キャブ修復暦 有 無 | シートへたり 有 無 |
| シャーシ曲り・修復暦 有 無 | ハンドルスレ 有 無 |
| シャーシ 錆 有 無 | 破損 有 無 |
| 欠品 有 無 | 欠品 有 無 |
| 欠品箇所 | 破損・欠品箇所 |
| その他 | その他 |

| タイヤ状態 | |
|---------------------|-------------|
| 摩耗測定(mm) | |
| (左) | (右) |
| 前 | 後 |
| FF 9.8 | FR 9.8 |
| FR | RF 9.6 |
| RF 9.8 | RR 9.7 |
| RR | スペアタイヤ 10.0 |
| タイヤサイズ 215/70 R17.5 | |

ホイール: アルミホイール 鉄
 タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス
 異常摩耗・損傷・亀裂

| | |
|------|---------|
| 作成日: | R5年8月7日 |
| 作成者 | 印鑑 |
| 承認者 | 印鑑 |

車両在庫地
兵庫県神戸市

| 車両情報 | | 上物情報1 | | 上物情報2 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------------|--|-------------|------|----|--------------|------|----|---------|------|----|
| 走行距離 | 2,462 km | 上物メーカー・型式 | 極東開発工業製 JN02-47 | | 上物メーカー・型式 | | | | | | | | |
| エンジン型式 | N04C | 製造番号・年式 | 21Z050048Y 2021年(R3年式) | | 製造番号・年式 | | | | | | | | |
| 排気量 | 4.00L | 荷台内寸 | L 5700 mm W 2070 mm H | | その他 | | | | | | | | |
| 馬力 | 150PS | 動作確認 | 正常 不良 未確認 | | | | | | | | | | |
| ターボ | 有 無 | 床フック | 14 個 | | | | | | | | | | |
| アドブルー | 有 無 | ロープ掛 | 前 3個 後 個 右 個 左 個 | | | | | | | | | | |
| シフト | MT6 | ラジコン | 有 無 | 1 個 | | | | | | | | | |
| ペダル数 | 2 3 | ウインチ | 有 無 | 動作確認: 未確認 正常 不良 | | | | | | | | | |
| ブレーキ | AOH VAC | 上物損傷・錆等記入 | | | | | | | | | | | |
| 補助ブレーキ(リターダ) | 有 無 | | | | | | | | | | | | |
| 駆動 | 4×2 | | | | | | | | | | | | |
| サスペンション | F)リーフ R)リーフ | | | | | | | | | | | | |
| バッテリー | 12V 24V | | | | | | | | | | | | |
| 装備情報 | | 車両点検 | | 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入 | | | | | | | | | |
| エアコン | 有 無 良 不良 | エンジン・オイル | 点検結果 | 対応 | クラッチ | 点検結果 | 対応 | マフラー | 点検結果 | 対応 | 電装(外装) | 点検結果 | 対応 |
| パワーウインドウ | 有 無 良 不良 | 液量 | ○ | | 滑り | ○ | | 排気漏れ | ○ | | ヘッドライト | ○ | |
| パワステ | 有 無 良 不良 | 漏れ | ○ | | 切れ不良 | ○ | | 白煙・黒煙 | ○ | | ブレーキランプ | ○ | |
| ABS | 有 無 | 水混入 | ○ | | 切れ位置 | ○ | | 錆・腐食 | ○ | | ウインカー | ○ | |
| タコグラフ(有無、年式) | 有 無 | 異音・振動 | ○ | | 異音 | ○ | | 詰まり | ○ | | ハザード | ○ | |
| バックモニター | 有 無 | ターボ | 点検結果 | 対応 | マスターオイル漏れ | ○ | | | | | ライセンス灯 | ○ | |
| ETC | 有 無 | オイル漏れ | ○ | | ブースターエア・油漏れ | ○ | | ハンドル | 点検結果 | 対応 | 車幅灯 | ○ | |
| ドライブレコーダー | 有 無 | 異音 | ○ | | デファレンシャル | 点検結果 | 対応 | 遊び | ○ | | 車高灯 | - | |
| オーディオ | ラジコ/CD/社外ナビ | 配管 | ○ | | オイル漏れ | ○ | | 異音・ガタ | ○ | | 電装(内装) | 点検結果 | 対応 |
| 電動格納ミラー | 有 無 | 冷却水 | 点検結果 | 対応 | 異音 | ○ | | パワステポンプ油漏れ | ○ | | ホーン | ○ | |
| ディスチャージライト | 有 無 | 液量 | ○ | | PTO | 点検結果 | 対応 | ギヤボックス油漏れ | ○ | | オーディオ | ○ | |
| オートクルーズ | 有 無 | 漏れ | ○ | | 作動不良 | ○ | | ブレーキ | 点検結果 | 対応 | 格納ミラー | ○ | |
| 坂道発進補助装置 | 有 無 | ホース損傷 | ○ | | オイル漏れ | ○ | | 効き具合 | ○ | | ルームランプ | ○ | |
| キャビン形状 | ワイド | 油混入 | ○ | | シャフト 異音・ガタ | ○ | | 駐車ブレーキ効き具合 | ○ | | 計器類 | ○ | |
| ベッド | 有 無 | ファンベルト・鳴き・緩み | ○ | | リーフスプリング | 点検結果 | 対応 | 坂道発進補助装置 | ○ | | エアコン | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコン等) | 0 本() | ミッション | 点検結果 | 対応 | 異音 | ○ | | マスターシリンダー油漏れ | ○ | | 効き具合 | ○ | |
| スペアキー | 3 本 | ギア鳴り | ○ | | 損傷 | ○ | | エアコンプレッサー | 点検結果 | 対応 | 風量 | ○ | |
| 取扱説明書 | 有 無 | ギア抜け | ○ | | エアサス | 点検結果 | 対応 | エア漏れ | | | モーター異音 | ○ | |
| 整備点検記録簿 | 有 無 | オイル漏れ | ○ | | 作動不良 | | | 不良 | | | | | |
| 工具 | 有 無 | 異音・振動 | ○ | | エア漏れ | | | 上物 | 点検結果 | 対応 | その他 | 点検結果 | 対応 |
| ジャッキ | 有 無 | プロペラ・ドライブシャフト | 点検結果 | 対応 | 損傷 | | | ラジコン作動 | ○ | | バッテリー | ○ | |
| カーテン | 有 無 | 異音・ガタ | ○ | | | | | ボタン作動 | ○ | | セルモーター | ○ | |
| マット | 有 無 | 上記項目状態など記入 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |