


(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	23271	平成27年5月	いすゞ エルフ	TPG-NMR85AN NMR85-702****	2,000kg	塵芥車・プレス式

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装	
フロントガラス	良好・飛石有・要交換	汚れ 多 中 少
ガラス詳細	点 キズ ・ヒビ	シート破れ・穴 有 無
キャブ修復暦	有 無	シートへたり 有 無
シャーシ曲り・修復暦	有 無	ハンドルスレ 有 無
シャーシ 錆	有 無	破損 有 無
欠品	有 無	欠品 有 無
欠品箇所		破損・欠品箇所
その他		その他 左スライドドア(都庁仕様)

	タイヤ状態			
	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		9.3	9.2	205/85R16
FR				
RF	7.7	8.1	8.3	205/85R16
RR				
		スペアタイヤ	3.6	S 205/85R16
ホイール: アルミホイール・ 鉄				
タイヤパターン: タテ溝・ ミックス ・スタッドレス				
異常摩耗・損傷・亀裂				

作成日:	2024年2月19日
作成者:	印鑑
承認者:	印鑑

車両在庫地
神奈川県厚木市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	239,509 km	上物メーカー・型式	極東開発工業製 GB42-27-S		上物メーカー・型式								
エンジン型式	4JJ1	製造番号・年式	14R120060M 2015年5月完成(H27年式)		製造番号・年式								
排気量	2.99L	容積(立米数)	4.2m ³										
馬力	150 PS	汚水タンク	有	無									
ターボ	有 無	連単切替SW	有	無									
アドブルー	有 無	高圧縮切替SW	有	無									
シフト	MT6	コンテナ反転装置	有	無									
ペダル数	2 ③	積込方式	プレス式	回転板式									
ブレーキ	AOH ④VAC	排出方式	押し出し式	ダンブ式									
補助ブレーキ(リターダ)	有 無	動作確認	未確認 正常 不良 ()										
駆動	4×2	その他	ボデー床腐食の為、補強済										
サスペンション	F)コイル R)リーフ	〃	排出板ディスチャージシリンダー油漏れのためAssy交換済										
バッテリー	12V ⑤24V	ボデー内・損傷・錆等記入	傷・錆有										
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	有 無 良 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	有 無 良 不良	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	有 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 無 不明	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	有 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	有 無	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
オーディオ	ラジオ/CD/社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	有 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	有 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 無	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発信補助装置	有 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	標準	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1本()	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	1本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-				
工具	有 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	有 無	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	有 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
マット	有 無	上記項目状態など記入 ・ドラレコはデジタコと連携型。											
その他													