


(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	23276	平成25年12月	いすゞ ギガ	QKG-CYL77AM CYL77AM-700****	13,000kg	エアレーションブロー式 粉粒体運搬車

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装
フロントガラス	汚れ
ガラス詳細	シート破れ・穴
キャブ修復暦	シートへたり
シャーシ曲り・修復暦	ハンドルスレ
シャーシ 錆	破損
欠品	欠品
欠品箇所	破損・欠品箇所
その他	その他

タイヤ状態	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF	12.3		12.5		11R22.5 16PR
FR					
RF	12.5	12.6	12.7	12.1	11R22.5 16PR
RR	12.8	12.8	12.6	12.6	11R22.5 16PR
		スペアタイヤ	無		S 無
	ホイール: アルミホイール・鉄				タイヤ状態
	タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス				異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	R6年3月12日
作成者	印鑑
承認者	印鑑
車両在庫地	
兵庫県神戸市	

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	677,115 km	上物メーカー・型式	極東開発工業製 JA136-44A-S										
エンジン型式	6UZ1	製造番号・年式	13J040036N 2013年10月完成(H25年式)										
排気量	9.83L	タンク材質	アルミ										
馬力	380PS	HOURメーター	1538.9 HOUR										
ターボ	有 無	マンホール	2 個(中央・後)										
アドブルー	有 無	槽数	3 槽										
シフト	MT7	積載物品名(比重)	バラセメント(1.000)										
ペダル数	2 3	最大積載容量	13.0m³										
ブレーキ	AOH VAC	動作確認	正常 不良 未確認										
補助ブレーキ(リターダ)	有 無	その他	エアレーションブロー式										
駆動	6×2												
サスペンション	F)リーフ R)エアー												
バッテリー	12V 24V												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	有 無 良 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	有 無 良 不良	漏れ	△	現状	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	有 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 無 18-05	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	有 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	有 無	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
オーディオ	ラジオ CD / 社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	有 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	有 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 無	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	×	現状
坂道発進補助装置	有 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	標準	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	0 本()	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	2 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			モーター異音	○	
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良					
工具	有 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	有 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
マット	有 無	上記項目状態など記入 ・エンジンオイル滲み ・エア漏れ ・格納ミラー不良											
その他													