




(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量(第5輪荷重)	形状
	23255	令和6年1月	三菱 スーパーグレード	2PG-FP74HDR FP74HD-54****	38,640(11,500)kg	1軸トラクタヘッドポンプ付

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm



外装	内装
フロントガラス	良好・飛石有・要交換
ガラス詳細	点キズ・ヒビ・リペア可
キャブ修復暦	有 無
シャーシ曲り・修復暦	有 無
シャーシ 錆	有 無
欠品	有 無
欠品箇所	破損・欠品箇所
その他	その他

タイヤ状態	
摩耗測定(mm)	
(左)	(右)
前	後
FF	11.0
FR	
RF	11.0
RR	11.0
	スベアタイヤ 無
ホイール	アルミホイール・鉄
タイヤパターン	タテ溝・ミックス・スタッドレス

作成日	R6年3月1日
作成者	印鑑
承認者	印鑑

車両在庫地
兵庫県神戸市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	666 km	カプラー メーカー・型式	横車 HP-1300C	コンプレッサー メーカー・型式	極東開発 KS09-40-U								
エンジン型式	6R20	製造年月日・年式	1901096525 2023年	製造番号・年式	22W050042NR 2024年1月完成(R6年式)								
排気量	10.67L	カプラー種類	ピッチングカプラー	HOURメーター									
馬力	460PS	その他		その他									
ターボ	有 無												
アドブルー	有 無												
シフト	AT												
ペダル数	2 3												
ブレーキ	AOH VAC												
補助ブレーキ(リターダ)	有 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F)リーフ R)エア												
バッテリー	12V 24V												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	有 無 良 不良	エンジン・オイル	点検結果 対応	クラッチ	点検結果 対応	マフラー	点検結果 対応	電装(外装)	点検結果 対応		点検結果 対応		点検結果 対応
パワーウインドウ	有 無 良 不良	液量	○	滑り		排気漏れ	○	ヘッドライト	○				
パワステ	有 無 良 不良	漏れ	○	切れ不良		白煙・黒煙	○	ブレーキランプ	○				
ABS	有 無	水混入	○	切れ位置		錆・腐食	○	ウインカー	○				
タコグラフ(有無、年式)	有 無	異音・振動	○	異音		詰まり	○	ハザード	○				
バックモニター	有 無	ターボ	点検結果 対応	マスターオイル漏れ				ライセンス灯	○				
ETC	有 無	オイル漏れ	○	ブースターエア・油漏れ		ハンドル	点検結果 対応	車幅灯	○				
ドライブレコーダー	有 無	異音	○	デファレンシャル	点検結果 対応	遊び	○	車高灯	-				
オーディオ	ラジオ/CD/社外ナビ	配管	○	オイル漏れ	○	異音・ガタ	○	電装(内装)	点検結果 対応				
電動格納ミラー	有 無	冷却水	点検結果 対応	異音	○	パワステポンプ油漏れ	○	ホーン	○				
ディスチャージライト	有 無	液量	○	PTO	点検結果 対応	ギヤボックス油漏れ	○	オーディオ	○				
オートクルーズ	有 無	漏れ	○	作動不良	○	ブレーキ	点検結果 対応	格納ミラー	○				
坂道発進補助装置	有 無	ホース損傷	○	オイル漏れ	○	効き具合	○	ルームランプ	○				
キャビン形状	ハイルーフ	油混入	○	シャフト 異音・ガタ	○	駐車ブレーキ効き具合	○	計器類	○				
ベッド	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○	リーフスプリング	点検結果 対応	坂道発進補助装置	○	エアコン	点検結果 対応				
メインキー(リモコン等)	2本()	ミッション	点検結果 対応	異音	○	マスターシリンダー油漏れ	○	効き具合	○				
スペアキー	0本	ギア鳴り	○	損傷	○	エアコンプレッサー	点検結果 対応	風量	○				
取扱説明書	有 無	ギア抜け	○	エアサス	点検結果 対応	エア漏れ	○	モーター異音	○				
整備点検記録簿	有 無	オイル漏れ	○	作動不良	○	不良	○						
工具	有 無	異音・振動	○	エア漏れ	○	上物	点検結果 対応	その他	点検結果 対応				
ジャッキ	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果 対応	損傷	○	ラジコン作動	-	バッテリー	○				
カーテン	有 無	異音・ガタ	○			ボタン作動	-	セルモーター	○				
マット	有 無	上記項目状態など記入											
その他													