

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
IT034	令和2年7月	日野 プロフィア	2DG-FR1AHG FR1AH-10****	13,000kg	冷蔵冷凍車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キス*	☐ ビビ*	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		14.6	10.9		275/80R22.5
FR					
RF	8.6	7.9	8.7	8.9	275/80R22.5
RR	9.6	7.7	8.4	7.8	275/80R22.5
	スベアタイヤ		12.6	S	275/80R22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

車庫在庫地							
西部支店/神戸ボーアイセンター 兵庫県神戸市							
社内記入欄							
R7.4.23					R7.5.1	R7.4.23	作成者

外装特記事項

車庫在庫地							
西部支店/神戸ボーアイセンター 兵庫県神戸市							
社内記入欄							
R7.4.23					R7.5.1	R7.4.23	作成者

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	537,970 km	上物メーカー・型式	矢野特殊自動車製		冷凍機メーカー・型式	菱重製							
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	LH200269 2020年6月		製造番号・年式	TU100S-CN 2020年							
排気量(L)	8.86 L	荷台内寸	L 9350 W 2270 H 2320 mm	設定温度	-35℃								
馬力(PS)	380 PS	サイドドア	☒ 有 ☐ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☒ 左	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	3 段		動作確認時期	2025年 4月 24日／外気温 20℃／天候 晴れ 時測定							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	アルミ		開始時庫内温度	12:50 -10 ℃							
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	ジョルダーレール	☒ 有 ☐ 無 4 列	1時間後	13:50 -20 ℃								
シフト	MT7	ジョルダー	0 本		2時間後	14:50 -23 ℃							
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンバイ	☒ 有 ☐ 無 ☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良	3時間後	: ℃								
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	スタンバイケーブル	0 本		上物情報3								
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無	上物鍵	6 本		P/Gメーカー・型式								
駆動	6×2	その他			製造番号・年式								
サスペンション	F) リーフ R) エアサス	上物損傷・錆等記入			ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個							
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V				上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []							
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準・ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	×	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☒ 有 ☐ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	冷凍タコグラフ有										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他	スベアハンドル・三角表示板有												