

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
25012	平成26年3月	いすゞ エルフ	SKG-NKR85YN NKR85Y-700****	3,400kg	タンクローリー



外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



外装

フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
L ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス	<input type="checkbox"/> ビビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前		(右)	
		3.0	2.5		
				205/80R17.5	
FR					
RF	7.4	7.5	6.7	6.7	205/80R17.5
RR					
	スペアタイヤ		9.4	S	205/80R17.5
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス	F)ミックス R)スタッドレス	
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	

外装特記事項

ヘッドライト黄ばみ 経年・使用による、劣化・擦り傷有	
車両在庫地	西部支店 / 神戸ポアイセンター 兵庫県神戸市
社内記入欄	作成者
	R7.5.1 R7.4.23

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	52,538 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 LS04-30		上物メーカー・型式	タツノ ER-1152-B							
エンジン型式	4JJ1	製造番号・年式	13L050145N(平成26年2月工場完成)		製造番号・年式	2013年							
排気量(L)	2.99 L	品名(比重)	第二石油類 灯油(0.8)、軽油(0.85)		その他								
馬力(PS)	150 PS	最大積載容量(L)	4,000 L		損傷・錆等記入								
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	タンク材質	鉄										
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	室数・マンホール数	2 室	2 個									
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	給油ホース	2 本										
シフト	6速MT	ホースリール・位置	2 本 (前・後)										
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	緊急停止レバー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	水圧検査年月日	平成	26 年	1 月	14 日							
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	圧力検査年月日	令和	7 年	10 月	31 日迄							
駆動	4×2	消火器	2 本	2028 年	月迄								
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	その他											
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V	上物損傷・錆等記入	タンクステップ右擦り傷、後ろ右ハシゴ擦り傷										
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	-	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		風量	○	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他	フロアマット穴あり												