

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
23098	令和5年7月	日野 デュトロ	2KG-XZU700X XZU700-001****	3,000kg	塵芥車

外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装	
フロントガラス状態	☒ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ビビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	



内 装	
キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態	
	摩耗測定(mm)
	(左) 前 (右) タイヤサイズ
FF	8.5 9.0 225/80R17.5
FR	
RF	8.1 8.4 8.7 8.2 225/80R17.5
RR	
	スベアタイヤ 10.0 S 225/80R17.5
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗

外装特記事項	
車両在庫地	
	東部支店 / 厚木車両センター 神奈川県厚木市
社内記入欄	作成者
	R7.5.19

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	7,340 km	上物メーカー・型式	極東製 GB59-230		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	22R020063M(R5年5月工場完成)		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00 L	容積(立米数)	5.9立米		その他								
馬力(PS)	180 PS	汚水タンク	有 無		損傷・錆等記入								
燃料の種類	軽油 CNG LPG	連単切替SW	有 無										
ターボ	有 無	高圧縮切替SW	有 無										
アドブルー	有 無	コンテナ反転装置	有 無										
シフト	6速MT	積込方式	プレス式 回転板式										
ペダル数	2 3	排出方式	押し出し式 ダンプ式										
ブレーキ	AOH VAC	動作確認	正常 未確認 不良 []										
補助ブレーキ(リターダ)	有 無	その他											
駆動	4×2	ボデ-内・損傷・錆等記入	錆、キズ有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	12V 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	有 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	有 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	正常 不良 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	正常 不良 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	正常 不良 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯		
ETC	有 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯		
バックカメラ	正常 不良 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	正常 不良 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	有 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	ラジオ CD NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	有 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	有 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	有 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	有 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	－		風量	○	
取扱説明書	有 無	オイル漏れ	○		作動不良	－		不良	－		モーター異音	○	
整備点検記録簿	有 無	異音・振動	○		エア漏れ	－		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	有 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	－		ラジコン作動	－		バッテリー	○	
ジャッキ	有 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	－		セルモーター	○	
カーテン	有 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	有 無												
その他													