



| 管理番号  | 初年度登録年月 | 車 名／通称名     | シャシ型式／車台番号                | 最大積載量   | 形 状       |
|-------|---------|-------------|---------------------------|---------|-----------|
| 25084 | 令和7年1月  | 三菱<br>キャンター | 2RG-FBAV0<br>FBAV0-61**** | 2,000kg | 平ボディ・P/G付 |



|   |     |
|---|-----|
| A | 擦傷  |
| B | 要板金 |
| C | 腐食  |
| S | 錆   |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波   |
| H | 穴   |

外装狀態



|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1 | ダメージ小 | 0～10cm  |
| 2 | ダメージ中 | 10～20cm |
| 3 | ダメージ大 | 20～30cm |

|           |                                        |                                       |                               |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| フロントガラス状態 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 | <input type="checkbox"/> 飛石           | <input type="checkbox"/> 要交換  |
| Ｌガラス詳細    | <input type="checkbox"/> 点キス           | <input type="checkbox"/> ヒビ           | <input type="checkbox"/> リペア可 |
| キャブ修復暦    | <input type="checkbox"/> 有             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                               |
| シャーシ修復暦   | <input type="checkbox"/> 有             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                               |
| シャーシ 錆    | <input type="checkbox"/> 有             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                               |
| 破損        | <input type="checkbox"/> 有             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                               |
| 欠品        | <input type="checkbox"/> 有             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                               |
| 破損・欠品箇所   |                                        |                                       |                               |
| その他       |                                        |                                       |                               |
|           |                                        |                                       |                               |



|         |                             |                                       |                                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| キャブ内汚れ  | <input type="checkbox"/> 多い | <input type="checkbox"/> 中            | <input checked="" type="checkbox"/> 少し |
| シート破れ・穴 | <input type="checkbox"/> 有  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                        |
| シートへたり  | <input type="checkbox"/> 有  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                        |
| ハンドルスレ  | <input type="checkbox"/> 有  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                        |
| 破損      | <input type="checkbox"/> 有  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                        |
| 欠品      | <input type="checkbox"/> 有  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                        |
| 破損・欠品箇所 |                             |                                       |                                        |
| その他     |                             |                                       |                                        |
|         |                             |                                       |                                        |
|         |                             |                                       |                                        |

| 摩耗測定(mm) |                                                                                                                              |     |     |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
|          | (左)                                                                                                                          | 前   | (右) | タイヤサイズ      |
| FF       |                                                                                                                              | 8.8 | 8.6 | 205/75R16   |
| FR       |                                                                                                                              |     |     |             |
| RF       | 8.7                                                                                                                          | 9.0 | 8.9 | 205/75R16   |
| RR       |                                                                                                                              |     |     |             |
|          | スベアタイヤ                                                                                                                       |     | 9.7 | S 205/75R16 |
| ホイール     | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール                                                       |     |     |             |
| タイヤパターン  | <input checked="" type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス                          |     |     |             |
| タイヤ状態    | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗 |     |     |             |

|                           |  |  |  |  |        |        |
|---------------------------|--|--|--|--|--------|--------|
|                           |  |  |  |  |        |        |
| 車輦在庫地                     |  |  |  |  |        |        |
| 西部支店 / ポーアイセンター<br>兵庫県神戸市 |  |  |  |  |        |        |
| 社内記入欄                     |  |  |  |  |        | 作成者    |
| R7.8.7                    |  |  |  |  | R7.8.7 | R7.8.7 |

| 車両情報           |                                                                                                          | 上物情報1         |                                                                    | 上物情報2                                                     |                                                                    | 垂直パワーゲート                                                                                                                 |    |              |      |    |         |      |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|----|---------|------|----|
| 走行距離(km)       | 169 km                                                                                                   | 上物メーカー・型式     | パプコ 4B23 134                                                       |                                                           | 上物メーカー・型式                                                          | 極東開発 V801E-4MKT2                                                                                                         |    |              |      |    |         |      |    |
| エンジン型式         | 4P10                                                                                                     | 製造番号・年式       | 103                                                                |                                                           | 製造番号・年式                                                            | 24T020174N                                                                                                               |    |              |      |    |         |      |    |
| 排気量(L)         | 2.99 L                                                                                                   | 荷台内寸          | L 3,090 W 1,600 H 380 mm                                           | ラジコン                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 個 |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| 馬力(PS)         | 150 PS                                                                                                   | アオリ材質         | 鉄(内張り:木)                                                           |                                                           | 上物動作確認                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [                      ] |    |              |      |    |         |      |    |
| 燃料の種類          | <input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG         | 荷台床材質         | 木板                                                                 |                                                           | 地上高(A)                                                             | H 800 mm                                                                                                                 |    |              |      |    |         |      |    |
| ターボ            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | 床フック          | - 個                                                                |                                                           | プラットフォーム寸法                                                         | ㊦ 1,570mm ㊩ 1,030mm ㊨ 900mm                                                                                              |    |              |      |    |         |      |    |
| アドブルー          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | ローブ掛          | 前 2 個 後 0 個 右 5 個 左 5 個                                            |                                                           | リフト能力                                                              | 800kg                                                                                                                    |    |              |      |    |         |      |    |
| シフト            | 5MT                                                                                                      | スタンション穴       | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 個 |                                                           | その他                                                                |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| ペダル数           | <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3                                         | スタンション数       | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 本 |                                                           | 損傷・錆等記入                                                            |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| ブレーキ           | <input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC                                     | その他           |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| 補助ブレーキ(リターダ)   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 上物損傷・錆等記入     |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| 駆動             | 4×2                                                                                                      |               |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| サスペンション        | F) リーフ R) リーフ                                                                                            |               |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| バッテリー          | <input checked="" type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V                          |               |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| 装備情報           |                                                                                                          | 車両点検          |                                                                    | 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入 |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| キャビン形状         | 標準                                                                                                       | エンジン・オイル      | 点検結果                                                               | 対応                                                        | クラッチ                                                               | 点検結果                                                                                                                     | 対応 | マフラー         | 点検結果 | 対応 | 電装(外装)  | 点検結果 | 対応 |
| ベッド            | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 液量            | ○                                                                  |                                                           | 滑り                                                                 | ○                                                                                                                        |    | 排気漏れ         | ○    |    | ヘッドライト  | ○    |    |
| ABS            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | 漏れ            | ○                                                                  |                                                           | 切れ不良                                                               | ○                                                                                                                        |    | 白煙・黒煙        | ○    |    | ブレーキランプ | ○    |    |
| タコグラフ(有無、年式)   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年 月                                     | 水混入           | ○                                                                  |                                                           | 切れ位置                                                               | ○                                                                                                                        |    | 錆・腐食         | ○    |    | ウインカー   | ○    |    |
| エアコン           | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無            | 異音・振動         | ○                                                                  |                                                           | 異音                                                                 | ○                                                                                                                        |    | 詰まり          | ○    |    | ハザード    | ○    |    |
| パワーウインドウ       | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無            | ターボ           | 点検結果                                                               | 対応                                                        | マスターオイル漏れ                                                          | ○                                                                                                                        |    |              |      |    | ライセンス灯  | ○    |    |
| パワーステアリング      | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無            | オイル漏れ         | ○                                                                  |                                                           | ブースターエア・油漏れ                                                        | ○                                                                                                                        |    | ハンドル         | 点検結果 | 対応 | 車幅灯     | -    |    |
| ETC            | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 異音            | ○                                                                  |                                                           | デファレンシャル                                                           | 点検結果                                                                                                                     | 対応 | 遊び           | ○    |    | 車高灯     | -    |    |
| バックカメラ         | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無            | 配管            | ○                                                                  |                                                           | オイル漏れ                                                              | ○                                                                                                                        |    | 異音・ガタ        | ○    |    | 電装(内装)  | 点検結果 | 対応 |
| バックモニター        | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無            | 冷却水           | 点検結果                                                               | 対応                                                        | 異音                                                                 | ○                                                                                                                        |    | パワステポンプ油漏れ   | ○    |    | ホーン     | ○    |    |
| ドライブレコーダー      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 液量            | ○                                                                  |                                                           | PTO                                                                | 点検結果                                                                                                                     | 対応 | ギヤボックス油漏れ    | ○    |    | オーディオ   | ○    |    |
| オーディオ          | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI        | 漏れ            | ○                                                                  |                                                           | 作動不良                                                               | -                                                                                                                        |    | ブレーキ         | 点検結果 | 対応 | 格納ミラー   | ○    |    |
| 電動格納ミラー        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | ホース損傷         | ○                                                                  |                                                           | オイル漏れ                                                              | -                                                                                                                        |    | 効き具合         | ○    |    | バックモニター | ○    |    |
| ディスチャージライト     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> LED | 油混入           | ○                                                                  |                                                           | シャフト 異音・ガタ                                                         | -                                                                                                                        |    | 駐車ブレーキ効き具合   | ○    |    | ルームランプ  | ○    |    |
| オートクルーズ        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | ファンベルト・鳴き・緩み  | ○                                                                  |                                                           | リーフスプリング                                                           | 点検結果                                                                                                                     | 対応 | 坂道発進補助装置     | ○    |    | 計器類     | ○    |    |
| 坂道発進補助装置       | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | ミッション         | 点検結果                                                               | 対応                                                        | 異音                                                                 | ○                                                                                                                        |    | マスターシリンダー油漏れ | ○    |    | エアコン    | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコンキー等) | 2 本                                                                                                      | ギア鳴り          | ○                                                                  |                                                           | 損傷                                                                 | ○                                                                                                                        |    | エアコンプレッサ     | 点検結果 | 対応 | 効き具合    | ○    |    |
| その他鍵(スベアキー等)   | 2 本                                                                                                      | ギア抜け          | ○                                                                  |                                                           | エアサス                                                               | 点検結果                                                                                                                     | 対応 | エア漏れ         | -    |    | 風量      | ○    |    |
| 取扱説明書          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | オイル漏れ         | ○                                                                  |                                                           | 作動不良                                                               | -                                                                                                                        |    | 不良           | -    |    | モーター異音  | ○    |    |
| 整備点検記録簿        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 異音・振動         | ○                                                                  |                                                           | エア漏れ                                                               | -                                                                                                                        |    | 上物           | 点検結果 | 対応 | その他     | 点検結果 | 対応 |
| 工具             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | プロペラ・ドライブシャフト | 点検結果                                                               | 対応                                                        | 損傷                                                                 | -                                                                                                                        |    | ラジコン作動       | -    |    | バッテリー   | ○    |    |
| ジャッキ           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         | 異音・ガタ         | ○                                                                  |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    | ボタン作動        | -    |    | セルモーター  | ○    |    |
| カーテン           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                         | 上記項目の特記事項など記入 |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| フロアマット         | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                         |               |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |
| その他            |                                                                                                          |               |                                                                    |                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |    |              |      |    |         |      |    |