

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25110	令和2年6月	トヨタ ダイナ	2RG-XZC605 XZC605-002***	2,000kg	バン

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☒ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャシ曲り・修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF FR RF RR	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
		6.0	6.0		195/75R15
	6.0	6.0	6.0	6.0	195/75R15
	スペアタイヤ		10.0	S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

使用による擦り傷有

車両在庫地

東部支店 / 厚木車両センター
神奈川県厚木市

社内記入欄

作成者

R7.7.23

外装図

左側面図

右側面図

後面図

前面図

点検箇所

A-3

A-2

P跡

U-3

A-1

U-2

飛石×3

P跡

U-1

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	110,020 km	上物メーカー・型式	トヨタ車体(株) XZC605-VTADUG		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	UT19A030380		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3060 W 1770 H 2160 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個								
馬力(PS)		サイドドア	☒ 有 ☐ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☒ 左	上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	2 段		その他								
ターボ	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	木(防水塗装施工)		損傷・錆等記入								
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	床フック	埋め込み6 個										
シフト	AT	ジョルダーレール	☐ 有 ☒ 無 列										
ペダル数	☒ 2 ☐ 3	ジョルダー	- 本										
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC	上物鍵	1 本										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他											
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入	凹、凸、擦り傷有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	—		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	—		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	—		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	—		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	—					ライセンス灯	△	現状
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	—		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	☐ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☐ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	フロント左スモールランプとライセンス灯 接触不良										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													