



管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
25102	平成18年5月	極東	KA2464 ****	21,800kg	2軸 粉粒体運搬セミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態




ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装	
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
↳ ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シャシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	



AU-3



内装	
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態	
摩耗測定(mm)	
	(左) 前 (右) タイヤサイズ
FF	
FR	
RF	7.0 7.0 8.6 9.0 11R22.5 14PR
RR	7.4 6.0 3.0 3.5 11R22.5 14PR
スペアタイヤ	
	S
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗

外装特記事項	
経年使用による錆傷有 タンク内繋がるエア配管にダメージ有 タンクに小さな飛石有	
車輛在庫地	
社内記入欄	
R7.7.25	R7.7.25 R7.7.25

車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	R) リーフ	上物メーカー・型式	極東 KA2464	上物メーカー・型式									
		製造番号・年式	06J130060N	製造番号・年式									
		品名(比重)	パラセメント[1.00]	その他									
		最大積載容量(立米)	21.8立米	損傷・錆等記入									
		圧送方式	<input type="checkbox"/> エアスライド式 <input checked="" type="checkbox"/> エアレーションブロー式										
		メーターパネル	<input type="checkbox"/> デジタル <input checked="" type="checkbox"/> アナログ <input type="checkbox"/> 無										
		コンプレッサ HOURメーター	3812.9 HOUR										
		マンホール数・位置	2 個 (前・後)										
		槽数(室数)	2 槽										
		タンク材質	鉄										
		上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]										
		その他											
		上物損傷・錆等記入	タンク右側面の前から後ろにかけて擦り傷、凹み有										
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	○		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	-		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の特記事項など記入											