

株式会社 エフ・イ・オート

|       |         |             |                             |                        |         |
|-------|---------|-------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| 管理番号  | 初年度登録年月 | 車 名／通称名     | シャシ型式／車台番号                  | 最大積載量／[第5輪荷重]          | 形 状     |
| 25101 | 平成26年1月 | 日野<br>プロフィア | KQG-SH1EDAG<br>SH1EDA-1**** | 32,450kg<br>[10,000kg] | トラクタヘッド |

外装チェック記号

|   |     |
|---|-----|
| A | 擦傷  |
| B | 要板金 |
| C | 腐食  |
| S | 錆   |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波   |
| H | 穴   |

外装状態

ダメージ数

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1 | ダメージ小 | 0～10cm  |
| 2 | ダメージ中 | 10～20cm |
| 3 | ダメージ大 | 20～30cm |

外 装

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フロントガラス状態 | <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換   |
| ↳ ガラス詳細   | <input checked="" type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リペア可 |
| キャブ修復暦    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| シャシ曲り・修復暦 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| シャシ 錆     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  |
| 破損        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| 欠品        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| 破損・欠品箇所   |                                                                                                   |
| その他       |                                                                                                   |

内 装

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャブ内汚れ  | <input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し |
| シート破れ・穴 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| シートへたり  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| ハンドルスレ  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| 破損      | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| 欠品      | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| 破損・欠品箇所 | 左灰皿破損                                                                                         |
| その他     |                                                                                               |




タイヤ状態

|         |                                                                                                                              |      |      |        |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------------|
|         | 摩耗測定(mm)                                                                                                                     |      |      |        |              |
|         | (左)                                                                                                                          | 前    | (右)  | タイヤサイズ |              |
| FF      |                                                                                                                              | 11.0 | 10.0 |        | 315/80R22.5  |
| FR      |                                                                                                                              |      |      |        |              |
| RF      | 5.0                                                                                                                          | 5.5  | 5.8  | 4.0    | 11R22.5 14PR |
| RR      |                                                                                                                              |      |      |        |              |
|         | スベアタイヤ                                                                                                                       |      |      | S      |              |
| ホイール    | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール                                                       |      |      |        |              |
| タイヤパターン | <input type="checkbox"/> 縦溝 <input checked="" type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス                          |      |      |        |              |
| タイヤ状態   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗 |      |      |        |              |

外装特記事項

|                                    |  |                            |     |        |         |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----|--------|---------|
| 使用経年による錆傷有<br>フロントパネル&バンパー 飛石点キズ錆有 |  |                            |     |        |         |
| 車両在庫地                              |  | 東部支店 / 厚木車両センター<br>神奈川県厚木市 |     |        |         |
| 社内記入欄                              |  |                            | 作成者 |        |         |
| R7.8.1                             |  |                            |     | R7.8.1 | R7.7.31 |

外装写真



|                |  |                                                                                                   |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------|----|-----------------|--|------------------|----|--------------|--|------|----|---------|--|------|----|
| 車両情報           |  | 上物情報1                                                                                             | カブラー                                                      |  |      |    | 上物情報2           |  | コンプレッサー          |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 走行距離(km)       |  | 698,776 km                                                                                        | 上物メーカー・型式                                                 |  |      |    | 上物メーカー・型式       |  | 極東 KS09-40-S     |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| エンジン型式         |  | E13C                                                                                              | 製造番号・年式                                                   |  |      |    | 製造番号・年式         |  | 06W124101N       |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 排気量(L)         |  | 12.90 L                                                                                           | カブラー種類                                                    |  |      |    | コンプレッサ HOURメーター |  | スクリュー 3812.9HOUR |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 馬力(PS)         |  | 450 PS                                                                                            | その他                                                       |  |      |    | その他             |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 燃料の種類          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG  | 損傷・錆等記入                                                   |  |      |    | 損傷・錆等記入         |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| ターボ            |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| アドブルー          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| シフト            |  | 7速MT                                                                                              |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| ペダル数           |  | <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3                                  |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| ブレーキ           |  | <input checked="" type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC                              |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 補助ブレーキ(リターダ)   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 駆動             |  | 4×2                                                                                               |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| サスペンション        |  | F) リーフ R) E7                                                                                      |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| バッテリー          |  | <input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V                              |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| 装備情報           |  |                                                                                                   | 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入 |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| キャビン形状         |  | 標準                                                                                                | エンジン・オイル                                                  |  | 点検結果 | 対応 | クラッチ            |  | 点検結果             | 対応 | マフラー         |  | 点検結果 | 対応 | 電装(外装)  |  | 点検結果 | 対応 |
| ベッド            |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 液量                                                        |  | ○    |    | 滑り              |  | ○                |    | 排気漏れ         |  | ○    |    | ヘッドライト  |  | ○    |    |
| ABS            |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 漏れ                                                        |  | ○    |    | 切れ不良            |  | ○                |    | 白煙・黒煙        |  | ○    |    | ブレーキランプ |  | ○    |    |
| タコグラフ(有無、年式)   |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年 月                              | 水混入                                                       |  | ○    |    | 切れ位置            |  | ○                |    | 錆・腐食         |  | ○    |    | ウインカー   |  | ○    |    |
| エアコン           |  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | 異音・振動                                                     |  | ○    |    | 異音              |  | ○                |    | 詰まり          |  | ○    |    | ハザード    |  | ○    |    |
| パワーウインドウ       |  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | ターボ                                                       |  | 点検結果 | 対応 | マスターオイル漏れ       |  | ○                |    |              |  |      |    | ライセンス灯  |  | ○    |    |
| パワーステアリング      |  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | オイル漏れ                                                     |  | ○    |    | ブースターエア・油漏れ     |  | ○                |    | ハンドル         |  | 点検結果 | 対応 | 車幅灯     |  | ○    |    |
| ETC            |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 異音                                                        |  | ○    |    | デファレンシャル        |  | 点検結果             | 対応 | 遊び           |  | ○    |    | 車高灯     |  | —    |    |
| バックカメラ         |  | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無     | 配管                                                        |  | ○    |    | オイル漏れ           |  | ○                |    | 異音・ガタ        |  | ○    |    | 電装(内装)  |  | 点検結果 | 対応 |
| バックモニター        |  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | 冷却水                                                       |  | 点検結果 | 対応 | 異音              |  | ○                |    | パワステポンプ油漏れ   |  | ○    |    | ホーン     |  | ○    |    |
| ドライブレコーダー      |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | 液量                                                        |  | ○    |    | PTO             |  | 点検結果             | 対応 | ギヤボックス油漏れ    |  | ○    |    | オーディオ   |  | ○    |    |
| オーディオ          |  | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI | 漏れ                                                        |  | ○    |    | 作動不良            |  | ○                |    | ブレーキ         |  | 点検結果 | 対応 | 格納ミラー   |  | ○    |    |
| 電動格納ミラー        |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | ホース損傷                                                     |  | ○    |    | オイル漏れ           |  | ○                |    | 効き具合         |  | ○    |    | バックモニター |  | ○    |    |
| ディスチャージライト     |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 油混入                                                       |  | ○    |    | シャフト 異音・ガタ      |  | ○                |    | 駐車ブレーキ効き具合   |  | ○    |    | ルームランプ  |  | ○    |    |
| オートクルーズ        |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | ファンベルト・鳴き・緩み                                              |  | ○    |    | リーフスプリング        |  | 点検結果             | 対応 | 坂道発進補助装置     |  | ○    |    | 計器類     |  | ○    |    |
| 坂道発信補助装置       |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | ミッション                                                     |  | 点検結果 | 対応 | 異音              |  | ○                |    | マスターシリンダー油漏れ |  | ○    |    | エアコン    |  | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコンキー等) |  | 1 本                                                                                               | ギア鳴り                                                      |  | ○    |    | 損傷              |  | ○                |    | エア-コンプレッサー   |  | 点検結果 | 対応 | 効き具合    |  | ○    |    |
| その他鍵(スベアキー等)   |  | 本                                                                                                 | ギア抜け                                                      |  | ○    |    | エアサス            |  | 点検結果             | 対応 | エア漏れ         |  | ○    |    | 風量      |  | ○    |    |
| 取扱説明書          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | オイル漏れ                                                     |  | ○    |    | 作動不良            |  | ○                |    | 不良           |  | ○    |    | モーター異音  |  | ○    |    |
| 整備点検記録簿        |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 異音・振動                                                     |  | ○    |    | エア漏れ            |  | ○                |    | 上物           |  | 点検結果 | 対応 | その他     |  | 点検結果 | 対応 |
| 工具             |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | プロペラ・ドライブシャフト                                             |  | 点検結果 | 対応 | 損傷              |  | ○                |    | ラジコン作動       |  | —    |    | バッテリー   |  | ○    |    |
| ジャッキ           |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | 異音・ガタ                                                     |  | ○    |    |                 |  |                  |    | ボタン作動        |  | —    |    | セルモーター  |  | ○    |    |
| カーテン           |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 上記項目の<br>特記事項など記入                                         |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| フロアマット         |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |
| その他            |  |                                                                                                   |                                                           |  |      |    |                 |  |                  |    |              |  |      |    |         |  |      |    |