

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25136	平成27年6月	いすゞ フォワード	SKG-FSR90T2 FSR90-700****	4,850kg	冷蔵冷凍車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ヒビ ☒ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	マーカー1対点灯せず
その他	

内 装





キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☒ 有 ☐ 無
破損・欠品箇所	タコグラフ
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF	5.0			5.0	245/80R17.5
FR					
RF	6.0	6.0	11.0	11.0	245/80R17.5
RR					
	スベアタイヤ			S	
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☒ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

サイドガード(ステンレス)	
燃料タンク200L	
車両在庫地	
東部支店/厚木車両センター 神奈川県厚木市	
社内記入欄	作成者
	R7.8.26



車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	605,625 km	上物メーカー・型式	東ブレ		冷凍機メーカー・型式	東ブレ XV42LSC-T							
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	F150337 2015-5		製造番号・年式	F150337 2015-5							
排気量(L)	5.19 L	荷台内寸	L 5440 W 2230 H 2020 mm	設定温度	-30度								
馬力(PS)	210 PS	サイドドア	☐ 有 ☒ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☐ 左	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	3 段		動作確認時期	2025年 8月 25日／外気温 36 ℃／天候晴れ14時測定							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	アルミ I型キーストン		開始時庫内温度	: 33.5 ℃							
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	ジョルダーレール	☒ 有 ☐ 無 4 列	1時間後	: 9.5 ℃								
シフト	スムーサー	ジョルダー	2 本		2時間後	: -0.5 ℃							
ペダル数	☒ 2 ☐ 3	スタンバイ	☒ 有 ☐ 無 ☐ 正常 ☒ 未確認 ☐ 不良	3時間後	: ℃								
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	スタンバイケーブル	0 本		上物情報3								
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物鍵	2本(1本は荷箱、1本はジョルダーケース用)		P/Gメーカー・型式	極東開発工業 CG1002H-B3MRA2							
駆動	4×2	その他			製造番号・年式	15T03-8774・2015年							
サスペンション	F) リーフ R) エアサス	上物損傷・錆等記入			ラジコン	☐ 有 ☒ 無 個							
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V				上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []							
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	ワイドフルキャブ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	—		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	—		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	—		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	—		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	—					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	—		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	△	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	格納パワーゲートのストッパー部分、固着										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													