

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25065	平成16年5月	トレクス	PFB339BM 兵[63]****兵	28,200kg	3軸 スタンションセミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☐ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☐ 無	
シートへたり	☐ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF					
FR	0.0	0.0	0.0	0.0	11R22.5 16PR
RF	2.7	3.7	5.0	3.8	〃
RR	3.8	1.4	0.0	0.0	〃
	スペアタイヤ			S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☒ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

左バンパー破損

車両在庫地

西部支店 / ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄

作成者

R7.9.3

