

管理番号 <b>25034</b>	初年度登録年月 <b>令和2年3月</b>	車名/通称名 <b>トレクス</b>	シャシ型式/車台番号 <b>PFB34118改 PFB34118-****</b>	最大積載量 <b>26,800kg</b>	形状 <b>3軸 ウイングセミトレーラ</b>
----------------------	--------------------------	-----------------------	--	--------------------------	----------------------------

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
↳ ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス	<input type="checkbox"/> レキ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復暦	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復暦	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF					
FR	17.9	18.6	18.2	18.2	11R22.5
RF	13.1	15.4	15.2	14.8	〃
RR	13.8	15.1	15.3	14.5	〃
	スペアタイヤ		16.3	S	〃
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール				
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス				
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗				

外装特記事項

車両在庫地		西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄		作成者					
R7.9.9							R7.9.8

車両情報		上物情報1				上物情報2							
サスペンション	R) エア	上物メーカー・型式	トレクス PFB34118				上物メーカー・型式						
		製造番号・年式	2020年2月				製造番号・年式						
		荷台内寸	L 13,565	W 2,405	H 2,310	mm	ラジコン	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	個			
		荷台内寸(間口)	W 2,370 H 2,265 mm				上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [            ]					
		上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [            ]				その他						
		ラッシング	2 段				損傷・錆等記入						
		荷台床材質	木板(アビトン)										
		床フック	26 個										
		ジョルダーレール	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	列								
		ジョルダー	- 本										
		上物鍵	- 本										
		その他	床フック片側13個、リフトアクスル										
		上物損傷・錆等記入	錆腐食多数あり										
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<b>エンジン・オイル</b>	点検結果	対応	<b>クラッチ</b>	点検結果	対応	<b>マフラー</b>	点検結果	対応	<b>電装(外装)</b>	点検結果	対応
電動アウトリガー	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	○	
駐車ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<b>ターボ</b>	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			<b>ハンドル</b>	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音			<b>デファレンシャル</b>	点検結果	対応	遊び			車高灯	○	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			<b>電装(内装)</b>	点検結果	対応
その他		<b>冷却水</b>	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			<b>PTO</b>	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	-		<b>ブレーキ</b>	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	-		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			<b>リーフスプリング</b>	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		<b>ミッション</b>	点検結果	対応	異音	-		マスターシリンダー油漏れ			<b>エアコン</b>	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	-		<b>エアコンプレッサー</b>	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			<b>エアサス</b>	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	○		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	○		<b>上物</b>	点検結果	対応	<b>その他</b>	点検結果	対応
		<b>プロペラ・ドライブシャフト</b>	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		<b>上記項目の特記事項など記入</b>	バックカメラ動作未確認										