

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25031	平成29年3月	UDトラックス コンドル	QDG-PW39L JNCL0F1U4HU01****	10,200kg	ウイング

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☒ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ	☐ ビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☒ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

摩耗測定(mm)					
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		17.8	18.0		255/70R22.5
FR					
RF	14.9	14.7	14.5	14.9	245/70R19.5
RR	14.1	14.1	14.4	14.4	〃
スペアタイヤ		14.0	S	255/70R22.5	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

シャシ回り経年による錆有





車両在庫地

西部支店 / ポーアイセンター
兵庫県神戸市中央区

社内記入欄

作成者

R7.9.26						R7.9.26	R7.9.26
---------	--	--	--	--	--	---------	---------



車両情報		上物情報1				上物情報2													
走行距離(km)		266,533 km		上物メーカー・型式		日本トレクス		上物メーカー・型式											
エンジン型式		GH7		製造番号・年式		17W-02080		製造番号・年式											
排気量(L)		7.01 L		荷台内寸		L 8,110 W 2,410 H 2,560 mm		ラジコン											
馬力(PS)		280 PS		荷台内寸(間口)		W 2,370 H 248 mm		上物動作確認											
燃料の種類		☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG		上物動作確認		☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		その他											
ターボ		☒ 有 ☐ 無		ラッシング		2 段		損傷・錆等記入											
アドブルー		☒ 有 ☐ 無		荷台床材質		前側:木板、後側:アルミ縞板													
シフト		6MT		床フック		7+7 個													
ペダル数		☐ 2 ☒ 3		ジョルダーレール		☐ 有 ☐ 無 列													
ブレーキ		☒ AOH ☐ VAC		ジョルダー		0 本													
補助ブレーキ(リターダ)		☒ 有 ☐ 無		上物鍵		2 本													
駆動		6×4		その他															
サスペンション		F) リーフ R) リーフ		上物損傷・錆等記入		使用経年による錆傷有													
バッテリー		☐ 12V ☒ 24V				上物鍵、錆により使用不可													
装備情報				車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入													
キャビン形状		ワイド		エンジン・オイル		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装(外装)		点検結果	対応
ベッド		☒ 有 ☐ 無		液量		○		滑り		○		排気漏れ		○		ヘッドライト		○	
ABS		☒ 有 ☐ 無		漏れ		○		切れ不良		○		白煙・黒煙		○		ブレーキランプ		○	
タコグラフ(有無、年式)		☒ 有 ☐ 無 年 月		水混入		○		切れ位置		○		錆・腐食		△	現状	ウインカー		○	
エアコン		☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無		異音・振動		○		異音		○		詰まり		○		ハザード		○	
パワーウインドウ		☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無		ターボ		点検結果	対応	マスターオイル漏れ		○						ライセンス灯		○	
パワーステアリング		☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無		オイル漏れ		○		ブースターエア・油漏れ		○		ハンドル		点検結果	対応	車幅灯		○	
ETC		☒ 有 ☐ 無		異音		○		デフレンシャル		点検結果	対応	遊び		○		車高灯		○	
バックカメラ		☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無		配管		○		オイル漏れ		○		異音・ガタ		○		電装(内装)		点検結果	対応
バックモニター		☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無		冷却水		点検結果	対応	異音		○		パワステポンプ油漏れ		○		ホーン		○	
ドライブレコーダー		☒ 有 ☐ 無		液量		○		PTO		点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ		○		オーディオ		○	
オーディオ		☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI		漏れ		○		作動不良		－		ブレーキ		点検結果	対応	格納ミラー		○	
電動格納ミラー		☒ 有 ☐ 無		ホース損傷		○		オイル漏れ		－		効き具合		○		バックモニター		○	
ディスチャージライト		☒ 有 ☐ 無		油混入		○		シャフト 異音・ガタ		－		駐車ブレーキ効き具合		○		ルームランプ		○	
オートクルーズ		☐ 有 ☒ 無		ファンベルト・鳴き・緩み		○		リーフスプリング		点検結果	対応	坂道発進補助装置		○		計器類		○	
坂道発進補助装置		☒ 有 ☐ 無		ミッション		点検結果	対応	異音		○		マスターシリンダー油漏れ		－		エアコン		点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)		1 本		ギア鳴り		○		損傷		○		エア・コンプレッサー		点検結果	対応	効き具合		○	
その他鍵(スベアキー等)		1 本		ギア抜け		○		エアサス		点検結果	対応	エア漏れ		○		風量		○	
取扱説明書		☒ 有 ☐ 無		オイル漏れ		○		作動不良		－		不良		○		モーター異音		○	
整備点検記録簿		☐ 有 ☒ 無		異音・振動		○		エア漏れ		－		上物		点検結果	対応	その他		点検結果	対応
工具		☐ 有 ☒ 無		プロペラ・ドライブシャフト		点検結果	対応	損傷		－		ラジコン作動		－		バッテリー		○	
ジャッキ		☐ 有 ☒ 無		異音・ガタ		○						ボタン作動		○		セルモーター		○	
カーテン		☒ 有 ☐ 無		上記項目の特記事項など記入															
フロアマット		☒ 有 ☐ 無																	
その他																			

